# 流量计中文说明书

简介	4
使用说明	5
使用范围及安全提示	
材料使用及循环使用信息	7
一般描述	8
测量原理	9
主要特征	11
控制、显示及连接	
图像显示	13
安装	14
挂墙安装	15
盘式安装	17
电源连接	
挂墙安装仪表接线盒连接	20
启动仪表	22
计算器菜单 (索引菜单 1)	25
流量校准程序	26
设置菜单(索引菜单 2)	27
设置菜单\继电器 1 (索引菜单 2A)	_
设置菜单\继电器 2 (索引菜单 2B)	
固态继电器1和2(索引菜单2C和2D)	
设置菜单/电流输出1和2(索引菜单2E和2F)	
高级菜单\语言(索引菜单 3A)	
高级菜单\密码(索引菜单 38)	
高级菜单\显示(索引菜单 3C)	
高级菜单\流量测量(索引菜单 3D)	
高级菜单\ 警报 (索引菜单 3F)	
高级菜单\ 输出 (索引菜单 3G)	
高级菜单/RS485接口设置(索引菜单3H)	
高级菜单/USB接口设置(索引菜单3I)	
高级菜单/控制面板(索引菜单3L)	
高级菜单/统计(索引菜单3M)	
高级菜单/重置仪表(索引菜单3N)/固件修改(索引菜单30)	- 46
显示界面(索引菜单 4)	47
通用规格:	
1/4DIN 机械规格	
1/2DIN 机械规格	
1/2DIN 和 1/4DIN 机械规格	
电气规格	
附件 A: 继电器设置-小于阙值启动	
附件 B: 继电器设置-大于阙值启动	
附件 C: 继电器设置-窗口启动(正负流量)	. 55

附件D:继电器设置(批次模式)	· <b>•</b> 57
附件E:固态继电器1和2设置(正流量体积和副流量体积)	<b>-</b> 58
附件F: 固态继电器1和2设置 (1:N模式,正负流量)	<b></b> 59
附件G: 固态继电器1和2设置(N:1模式,正负流量)	60
附件H:电流输出1和2设置 ·······	<b>-</b> 60
附件1:仪表警报设置	60
附件L:接线举例	60
附件M:故障排除	61
附件N:默认参数表及重置默认参数	62
重置仪表默认参数	63
MODBUS协议介绍	64



**备注**:本说明书中关于程序菜单的符号只起指示作用,仪表上显示的符号因照顾可读性的原因,已进行了压缩。

#### 简介

#### 使用说明

遵守本说明书中的运行程序和提示的要求,是确保仪表正常运行和操作人员安全的必备条件。使用仪表前,请参照说明书的详细说明,启动和操作仪表,确保完全熟悉和了解如何设置仪表的运行模式,控制元件和与附属设备的连接。

本说明书务必合理保管,不得遗失,确保在仪表安装时,操作人员可以迅速、快捷地找到。

本说明书的内容与下列规定一致:

#### 注释



注释里包含的重要的信息以黑体字标记,用以与本说明书中的其他内容相 区别。这些重要信息通常是对操作人员正确执行和优化运行程序非常重要 的信息。

#### 警告



为了避免任何可能的数据丢失或仪表损坏,必须按照说明书中警告信息的规定来操作仪表。

#### 提示1



如果未正确执行本说明书中关于仪表的程序或运行的规定,可能会造成仪表操作人或用户的人身伤害。

#### 使用范围及安全提示

为了确保操作人员安全、正确地使用本仪表,必须遵守下列使用范围及安全提示的规定:

#### 提示2



使用本仪表前,确保满足所有的安全要求。除非满足所有的安全条件,否则不能将本仪表与电源连接,或与其他设备相连接。

#### 用电安全

#### 提示3



所有的控制单元的连接要与接地系统相隔离(非绝缘接地导体)。

不能把其他连接与接地导体相连接。

为了最大限度地确保操作环境的安全,建议遵守本说明书中所有的规定。

- 供电电源: (85-265Vac, 50/60Hz, 或12-32Vdc (24Vac±10%)
- 立即替换任何受损的部件。任何缆线、接头、附件或其他设备如果出现破损或工作不正常,必须立即更换。
- **仅使用厂家指定的配件和附件。**为了确保满足所有的安全要求,必须配套使用本说明书中指定的厂家配件,因为这些配件已经过厂家测试,符合要求。SEKO不承担因客户使用别的厂家生产的配件及易损件而产生的后果,且不属于我们的保修范围。

#### 运行环境安全

- 本仪表的前面板采用防水设计,但要尽量避免接触水滴、水珠或渗水。如不慎将仪表浸入水中,必须立刻断掉仪表的电源,由专业人员对仪表进行检查和修理。
- 仪表设置完毕后,请马上关闭透明盖。

#### 防护等级

挂墙安装(1/2 DIN)

- 整体防护等级IP65 EMI /RFI CEI EN55011-05/99 A级

盘式安装 (1/4 DIN)

- 前面板IP65,背部IP20 EMI /RFICEI EN55011-05/99 A级

本仪表必须在规定的环境温度、湿度和压力范围内使用,具体参数如下所示:

仪表必须正确嵌入安装柜中。

安装柜必须符合先前提及的安全要求。

仪表的参数设定必须处于仪表规定的范围内。



仪表的失灵信号必须在仪表操作人员或维修人员可以看得见的地方显示。

未按照上述规定中的任何一条执行操作,即有可能导致仪表在危险条件下运行。

为了避免任何潜在的危险情况的发生, 仪表的维护人员或操作人员必须细心操作, 并及时观察安全参数的改变情况。

如果设置的参数范围超过仪表的规定范围,SEKO不承担据此造成的任何财产损坏或人身伤害的责任。


#### 警示标志


下图警示标志提示操作人员应该仔细阅读说明书中关于正确操作和使用本仪表的所有信息。

特别是, 仪表安装在靠近缆线或机器附属设施连接点时, 此警示标志提示操作人员仔细阅读本说明书, 了解如何正确将本仪表与缆线相连接。

对于警示标志的位置,请参考本说明书"控制、显示和连接"和"安装"部分的内容。每个警示标志都带有详细的意义解释。

#### 铭牌信息





#### 循环利用信息及材料的使用

根据欧盟特别指令,供应商要持续改进其产品的开发和生产程序,以达到降低对环境影响之目标。

产品的包装设计和生产必须考虑材料的循环再利用,包括大部分材料的循环利用,以及尽可能地降低废料和污染物的排放量。为了降低对环境的破坏,设备必须按最小体积的线路板为设计标准,而且必须选择使用能最大限度地循环再利用的材料,以及排放量最小、对生态环境影响最小的材料。

设备必须按易分离、易分解的标准来设计,便于处理其所含的污染物,特别是在设备保养和部件替换的过程中。

#### 注意事项



仪表包装材料的处理,以及使用寿命结束后的整体处理必须按照仪表使用所在国的相关规定执行。

#### 特殊部件之特殊说明

本仪表带有液晶显示LCD,含有少量有毒物质。

#### 一般描述

本仪表包装里含仪表本身和仪表的说明书,仪表分为盘式安装和挂墙安装,与探头的距离不能超过300米。

电源: 100-240伏, 50-60Hz或12-32Vdc, 功率为5瓦。

本仪表可在线测量以下不同应用领域的流量:

- 冷却塔
- 工业用水处理及排放
- 反渗透



图 1 - 壁挂式安装流量计

#### 测量原理

#### 流量计

流量计用来测量单位时间内通过的流体的数量。

按照国际惯例,流体的体积流量用每分钟立方米 (m³/s)来表示。流量的测量经常用于计算城乡管网自来水的流量,以及其他应用领域,比如酿酒业、冷却塔、泳池、食品业、制糖业、纺织业和自动灌溉系统等。

涡轮式流量计是最常用的流量计之一,待测流体通过涡轮,涡轮的转速与流体的流速成正比,涡轮的转速由内嵌的磁铁测得。磁铁靠近传感器时,传感器会针对每次的涡轮旋转,发出一个脉冲。

# 主要特征

- 流量测量
- 编程面板,带5个按键
- 图像显示, 128x128, 四色背光(白色、绿色、黄色和红色)
- RS485 MODBUS RTU/ASCII 协议串行接口输出
- 2路可编程模拟输出
- 2 路可编程频率数字输出
- 2路抗干扰继电器输出
- 2 路停泵信号输入

仪表的技术特征,参见下表

流量测量	
频率输入范围	0.5-1500Hz
传感器类型	霍尔,干簧管或推挽式
测量精度	0.0001/0.001/0.01/0.1/1 (可调节)
传感器最大距离	300 米
绝缘	有

副测量技术特征

无

#### 主要技术参数

**电源:** 100-240 Vac, 50-60Hz或12-32Vdc(24Vac±10%)

**功率:** 小于5W (@100-240Vac); 小于3.5W(@12-32Vdc)

继电器输出:

警报:

功能 延迟、出错和最小/最大

延迟时间 1-3600秒

阙值不激活 激活/不激活

继电器功能 关/开

就警报和清洗功能而言,使用继电器2,带

常开触点

HOLD (锁定)数字输入:

**输入电压** 12-32Vdc

吸收 最大10mA

模拟输入:

**输出** 两路4-20mA, 可编程


最大负载 800欧姆

NAMUR (纳慕尔) 警报输出 3.6mA或22mA

Hold (锁定) 警报值

#### 校准菜单 (索引菜单 1)

使用mode键来滚动状态栏里的图标,从左到右,然后选择 校准菜单,并按下enter 键来确认。






#### 菜单1 校准

校准菜单包括三个子项或子菜单:

A:Flow: 用动态流量激活传感器 B:Batch: 用测定的体积来校准

C:Reset Sensor: 删除先前进行的所有校准

使用上下键来滚动菜单,选择所需子项,并按下enter键来确认。






#### 备注:

由于配套安装的传感器的类型不同,所以,即使菜单 3E 使用的设置无误,我们也建议您进行流量校准。

#### 控制、显示和连接



1. LCD 显示屏

2. ESC 键:参数退出或退出程序菜单

3. UP 键:增加

4. MODE 键:状态栏里用图标选择菜单

5. DOWN 键: 减少

6. ENTER 键:确认参数或进入程序菜单

#### 运行模式下图像分区显示




图 3 - 图像分区显示

#### 仪表的面板可分为如下3个区域:

- A) 服务图标,比如危险、等待时间;
- B) 警报和运行信息文本内容;
- C) 与状态显示栏图标关联的菜单名称。

#### 图像显示

图像显示可查看编程时不同菜单命令下的显示内容,以及运行期间的显示内容。

#### 主菜单清单

下表列出了不同菜单命令下的显示内容。

显示	描述
312 ,12 m²  312 ,12 m²  43784.53 m²  43784.5	测量值显示
312, 12 m²  312, 12 m²  464 45 m²  464 45 m²  465 45 m²	校准菜单 电极校准程序
312 ,12 m² 312 ,12 m² 312 ,12 m²    Mak & m²	设置菜单 输出参数设置程序 高级菜单 仪表设置菜单
812 ,12 m²   1   1   1   1   1   1   1   1   1	菜单查看测量值显示设置




**备注**: 在未存储数据的情况下,5分钟内无操作,自动退出程序。

#### 安装

安装前,请仔细阅读下列内容。

#### 挂墙安装

墙面必须是平滑的,便于仪表的挂墙安装。






图4-仪表挂墙安装尺寸

类别	
外形尺寸 (L x H x P)	144x144x122.5 毫米
深度	122.5 毫米
外壳材质	ABS
安装方式	壁挂式
重量	0.823 Kg
前面板材质	抗紫外线聚碳酸酯

打开包装,在墙上钻好孔之后,将仪表安装在墙上,用包装里附带的橡胶帽将相应的孔封上。缆线的穿线孔位于仪表的底部,因此,为了便于连接,必须远离其他设备至少15厘米。 在程序设置和校准状态下,确保临近区域的水滴或水珠渗入仪表。



备注:尺寸为144x144的盒子为塑料配件,防护等级为IP65,客户需另行购买。

举例:将尺寸为96x96仪表嵌入防护等级为IP65的、尺寸为144x144的塑料盒子里。




#### 盘式安装

墙面必须平坦光滑,便于配电柜的固定,然后将仪表安装在配电柜面板上。

深度至少为130毫米。配电柜面板的厚度不能超过5毫米。





类别	
外形尺寸 (L x H x P)	96x96x42 毫米
深度	130 毫米
材质	ABS
安装方式	盘式安装
重量	0.4 Kg
前面板材质	抗紫外线聚碳酸酯



用四个随附的卡子将仪表锁在配电板上,然后嵌入相应的位置,并用螺丝固定。



图6-盘式安装

#### 与电源的连接

尽可能确保仪表极其缆线远离任何高压线(会产生感应干扰,特别会干扰仪表的模拟元件)。可选择100-240伏,50/60Hz的电源或按照铭牌上的信息选择合适的电源,电压必须尽可能的稳定。

务必避免把仪表作为供电电源,比如作为变压器,同一个电源也用于为其他设备供电(比如感应型,这会导致生成高压尖峰信号,一旦产生高压尖峰信号,很难消除。

#### 警告1



#### 电线必须配备合适的断路器。

要随时检查接地接头的电源线是否老化。在工业领域,接地接头很有可能产生电磁干扰;因此,要特别重视接地接头的质量,最好将仪表的供电系统与专用的接地棒相连接。

#### 与加药泵(应用程序)的连接

#### 警告2



将仪表与外部设备连接时,请确保断开仪表和外部设备的电源。

这里的"应用程序"是指仪表的继电器输出

- (设定点1)控制加药泵的启停
- (设定点2)控制加药泵的启停
- (ALARM警报)仪表发出警报或灯闪动
- (清洗) 控制探头的清洗

#### 警告3




每个继电器触点在最大电压为230伏时,电流最大可达5A。

如遇高压,最好按附录G中的说明与外部设备相连接。

相反,如遇低压,拟控制负载可按照附录G中的相关内容相连接。

# 接线盒的连接



N(端子)	符号	功能描述
1	L / +	电源 (相)或正极
2	N / -	电源 (地线)或负极
3	SSR (+)	频率输出
4	SSR (-)	频率输出 R -)
5	NOT USED	不用
6	NOT USED	不用
7	RL1 NO	继电器 1 触点
8	RL1 COM	继电器 1 触点
9	RL2COM	继电器 2 触点
10	RL2N0	继电器 2 触点
11	OUT mA1 (+)	电流输出 1(+)
12	OUT mA1 (-)	电流输出 1(−)
13	OUT mA2 (+)	电流输出 2(+)
14	OUT mA2 (-)	电流输出 2(-)
15	NOT USED	不用
16	RS485 (B+)	数据串行接口 (RS485 B+)
17	RS485 (A-)	数据串行接口(RS485 A-)
18	RS485 (GND)	数据串行接口(RS485 GND)
19	+ 5VDC	(*)流量传感器电源 (+ 5VDC)
20	INPUT Freq1	(*)流量测量输入(INPUT Freq1)
21	INPUT DIR1	(*)流量测量输入 (INPUT DIR1)
22	GND	(*)流量传感器电源 (GND)
23	HOLD (+)	12÷32 VDC HOLD 信号输入(+)
24	HOLD (-)	12÷32 VDC HOLD 信号输入 (-)
25	REED (+)	REED 传感器输入(+)
26	REED (-)	REED 传感器输入(-)
27	NOT USED	不用
28	NOT USED	不用
29	NOT USED	不用
30	NOT USED	不用
31	INPUT START	输入开始
32	INPUT STOP	输入停止
33	INPUT RESUME	输入继续
34	GND	外部信号参考 (GND)
USB	USB PORT	(*) USB 接口,用于软件更新

(\*输入或输出不可用)

描述	图示
<b>仪表电源输入</b> : 100-240Vac 或 12-32VDC (24Vac) <b>备注:</b> 查看产品标签	Power  L/+ N/-  O O  1 2
输出: 固态继电器 <b>SSR1</b> 和 <b>2</b> : (400Vac/dc, 125mA) 继电器 <b>R1</b> 和 <b>R2</b> : (250Vac 或 30VDC, 5A)	SSR1 SSR2 R1 R2
输出: 电流输出 1 和 2: 4-20mA (800 ohm) RS485:数据通讯串行接口	MA1 MA2 Rs485  + + + + A Rs485  B+ A Rs485  O O O O O O O  11 12 13 14 15 16 17 18
<b>输</b> 入: Flow:流量传感器输入(可选配) Hold: 12-32 Vdc 信号输入 Reed: 干式接触信号输入	Flow Hold Reed  +SVoc Pring! Input I
输入(不用)	0000000 27 28 29 30 31 32 33 34

(备注:参见附件 G 的接线举例)


#### 流量计探头的连接



关闭仪表,将电极的缆线按照极性与仪表的接线盒相连接。 电极缆线的长度不能超过300米,为了避免对测量造成干扰,最好不要把缆线靠近 高压线或转接缆线。


#### 启动

仪表执行内部存储硬件测试,并显示如下信息"Read Data Memory" (读取数据存储)




#### 等待

在5秒内, 仪表激活所有测量功能



#### 测量数值查看及输出功能激活





#### 警报菜单

查看测量菜单时,可看到一个警报菜单,按下 enter 键后,可显示警报状态,警报菜单包括 4 个子项或子菜单:

► A: View Log 查看日志

B: Reset Log 重置日志

C: Reset Service 重置服务

**Totalizer** 

Reset 计算器重置

Are you sure? 请选择 NO

Alarms

警报

A: 查看日志: 所有记录的警报的清单, 以最近的警报为开端

B: Reset Log 重置日志: 删除所有警报

使用上下键来滚动状态栏里的图标,从左到右,然后选择 校准菜单,并按下enter 键来确认。

备注:本功能批次模式下屏幕 nr.5 里不可用。



#### 重置计数器菜单(计算器)

在查看测量值菜单里,有两个子菜单:

- 重置正数计数器
- 按下(+)键,就会显示重置正数计数器 菜单。
- **重置负数计数器** 按下(+)键,就会显示重置负数计数器菜单。 如果在菜单 **3D4** 里激活重置计数器命令,才可使用此命令。

备注: 本功能批次模式下屏幕 nr.5 里不可用。



#### 信息菜单

查看测量模式时,按下 ESC 键,进入信息菜单。

选择"下载手册"命令,并按下 Enter 键。

Info\_\_\_信息

▶ -: Download User Manual 下载用户手册

01/01

屏幕上将显示 QR 编码,


使用此编码,用户可以下载 PDF 版的用户手册。



20

#### 校准菜单 (索引菜单 1)

使用mode键来滚动状态栏里的图标,从左到右,然后选择 校准菜单,并按下enter 键来确认。






#### 菜单1 校准

校准菜单包括三个子项或子菜单:

A:Flow: 用动态流量激活传感器 B:Batch: 用测定的体积来校准

C:Reset Sensor: 删除先前进行的所有校准

使用上下键来滚动菜单,选择所需子项,并按下enter键来确认。





#### 备注:

由于配套安装的传感器的类型不同,所以,即使菜单 3E 使用的设置无误,我们也建议您进行流量校准。

#### 流量校准程序



流量测量校准菜单(菜单 1A)

根据外部参考仪表参数,设置本仪表的流量参数。

#### 备注:

校准前,请确保传感器已正确安装,运行正常,有稳定过流。

根据外部参考仪表参数,设置流量值 仪表显示数字小键盘,用于输入数值 校准完毕后,按下 Enter 键。

#### 仪表显示:

- 1: 选用的校准值
- 2: 根据校准值, 计算得出的探头 K 值
- 3: 按下 enter 键确认,并保存所有的校准参数。





仪表显示?需要操作者确定,并保存所有校准数据 此后,仪表返回校准菜单 1。





#### 备注:

如果传感器没有生成脉冲,那么校准期间,仪表显示出错信息。检查传感器接线是否正确或管道里 是否有过流。









Input frequency must be greater than Zero! 输入频率必须大于零!

流量校准菜单,批次模式(菜单 1B)

#### 菜单1B 批次功能

在批次模式下, 传感器可通过测量与接收到的脉冲相对应 的特定的流量值来校准。

选择菜单 1B 批次

激活脉冲计数器前,请确保无过流。

按下 Enter 键,激活批次功能, 并确保无过流时,仪表未统计。

开启流量:过流时,仪表显示统计的脉冲数 关闭流量,并等待统计 停止,然后按下 enter 键来确认

测量被取样流体的体积,并根据测量的显示单位设定值

#### 仪表显示:

- 1: 选用的校准值
- 2: 根据校准值计算得出的 K 值
- 3: 按下 enter 键来确认,并保存所有的校准参数

#### 菜单 1C 重置校准

本功能允许用户删除所有校准信息,并恢复默认值


# 1 CALIBRATION 校准


A: Flow 流量 ▶ B: Batch 批次

C: Reset Sensor 重置传感器









#### 设置菜单(索引菜单 2)

使用 MODE 键从左到右滚动状态栏里的图标, 选择设置菜单,并按下 enter 键来确认

设置菜单包括6个子项或子菜单:

2A: 继电器 1 2B: 继电器 2

2C: SSR1 (固态继电器 1) 2D: SSR2 (固态继电器 2) 2E: 电流输出 1 (4-20 mA) 2F: 电流输出 2( 4-20 mA)




**备注:** 如需设置每个输出的对应功能,请仔细阅读高级菜单/输出设置部分的内容(索引菜单 **3G**)


以下为每个子菜单所需要进行的设置说明。

如需退出菜单,按下 ESC 键,如至少一个参数改变, 仪表将显示"save"?按下 enter 键来确认。

如不想保存,选择 NO,并按下 Enter 键来确认。



2_	SETU	P设置
<u>→</u> A:	_ Relay 1 继电器 1	Disabled 未激活
В:	Relay 2 继电器 2	Disabled 未激活
C:	SSR 1 固态继电器 1	Disabled 未激活
D:	SSR 2 固态继电器 2	Disabled 未激活
E:	Output mA1 电流输出 1	Disabled 未激活
F:	Output mA2 山海松山?	Disabled 土海江



#### 设置菜单\继电器 1 (ONE) (索引菜单 2A)

使用上下键滚动菜单,选择继电器 1 命令,并按下 Enter 键来确认。 使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 Enter 键来确认。

继电器 1 可设置为正流量测量或副流量测量。

#### 最小正流量或副流量方法

(阙值激活,带状态保持) 2A1 设定点: 阙值流量

2A2 滞后: 设定点的增加或减少值

备注:参见附件 A 的使用图像举例

#### 最大正流量或副流量方法

(阙值激活,带状态保持)

2A1 设定点: 阙值流量

2A2 滞后:设定点的增加或减少值

备注:参见附件 B 的使用图像举例

#### 窗口方式

(阙值激活,带状态保持)

2A1 最大窗口: 最大阙值流量 2A2 最小窗口: 最小阙值流量 2A3 滞后: 设定点的增加或减少值

备注:参见附件 C 的使用图像举例

#### 批次方式

#### 

固态继电器 1 未激活 D: SSR 2 Disabled

固态继电器 2 未激活

E: mA1 Disabled

# \_2A \_\_\_\_RELAY\_1\_\_Min

# 继电器 1 最小\_\_\_

▶ 1: SetPoint 0 L/h 设定点

> 2: Hysteresis<mark>O L/h</mark> 滞后

01/02

## 2A

# RELAY\_1\_\_Max\_继电器 1

最大\_\_\_

▶ 1: SetPoint 0 L/h
设定点

2: Hysteresis 0 L/h

# 2A\_

# RELAY\_1\_\_Window\_继电

器 1 窗口\_\_\_\_

▶ 1: Max Window 0 L/

最大窗口 Min Window

2: Min Window O L/h 最小窗口

3: Hysteresis

0 L/h

## **2A**

# RELAY 1 Batch 继电器

1 批次\_\_\_

▶ 1:Volume 0 L/h

#### 设置菜单\继电器 2 (TWO) (索引菜单 2B)

使用上下键滚动菜单,选择继电器 1 命令,并按下 Enter 键来确认。

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 Enter 键来确认。

继电器2可设置为正流量或负流量测量。

#### 最小正流量或负流量测量方法

(阙值激活,带状态保持) 2B1 设定点: 阙值流量

2B2 滞后: 设定点的增加或减少值

备注: 参见附件 A 的使用图像举例

#### 最大正流量或负流量测量方法

(阙值激活,带状态保持) 2B1 设定点: 阙值流量

201 仅是点. 内 且 加 里

2B2 滞后: 设定点的增加或减少值

备注: 参见附件 B 的使用图像举例

#### 窗口方法

(阙值激活,带状态保持)

2B1 最大窗口:最大阙值

2B2 最小窗口:最小阙值

2B3 滞后: 设定点的增加或减少值

备注: 参见附件 C 的使用图像举例

# **2** SETUP\_\_设置

A: Relay 1 Disabled 继电器 1 未激活 ▶B: Relay 2 Disabled 继电器 2 未激活 C: SSR 1 Disabled 固态继电器 1 未激活 Disabled D: SSR 2 固态继电器 2 未激活 E: Output mA1 Disabled

e流输出 1 未激活

# 2B RELAY 2 Min

\_继电器 **2** 最小\_

▶ 1: SetPoint 0 L/h

设定点

2: Hysteresis O L/h 滞后

01/02

# **2B**\_\_\_\_RELAY\_2\_\_Ma

# X继电器2最大\_

▶ 1: SetPointO L/h 设定点

> 2: Hysteresis O L/h 滞后

01/02

# 2B RELAY 2 Wind

# OW\_继电器 2 窗口\_

▶ 1: Max Window 0 L/h

最大窗口

2: Min Window 0 L/h

最小窗口

3: Hysteresis 0 L/h 滞后

01/03

#### 固态继电器 1 和 2 的设置菜单 (索引菜单 2C 和 2D)



使用上下键滚动菜单,选择固态继电器1和2命令,并按下 Enter 键来确认。

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 Enter 键来确认。

备注:固态继电器 1 和 2 可设置为频率输出。

备注: 固态继电器输出 1 和 2 可设置为正流量测量或负流量测量。

#### 2 设置 SETUP

A: Relay 1 Disabled 继电器 1 未激活 Disabled B: Relay 2 继电器 2 未激活

▶ C: SSR 1 Positive 固态继电器 1 ΤĒ

D: SSR 2 Negative 固态继电器 2 负

E: Output mA1 Disabled

#### 体积方法

2C(D) 1 Volume: 设置与脉冲对应的值

2C(D)2 Pulse Duration:设置以秒表示的脉冲间隔值

备注: 参见附件 E 的产品使用举例

#### 1: N 方法

固态继电器 2 设置 (索引菜单 2D)

2(C) D1 N Factor: 在输入时,每个接收到的脉冲生成的脉冲 设定数值

**2**(C)**D2** Pulse Duration: 在输出脉冲生成期间,如果别的脉冲进来 仪表将存储这些脉冲。

最大的输出频率是 400 次/分钟。



备注: 参见附件 F 的产品使用举例

#### N:1 方法

2(C) D1 N Factor: 在输入时,每个接收到的脉冲生成的脉冲设定 数值

2(C) D2 Pulse Duration: 在输出脉冲生成期间,如果别的脉冲进来 仪表将存储这些脉冲。

最大的输出频率是 400 次/分钟。



备注:参见附件 G 的产品使用举例

2C(D) **SSR1(2)** 体积 1: Volume 1 L 体积 2: PulseDurat.

#### 2C(D)1 **SSR1(2)** 1:

N 固态继电器 1(2) 1:N

▶ 1: N Factor 因数

2: Memory 存储 .

2C(D)1 SSR1(2)

1 固态继电器 1(2) N:1

▶ 1: N Factor 因数

2: Memory 存储 .

yes

设置菜单 \电流输出 1 和 2(索引菜单 2E 和 2F)

使用上下键滚动菜单,选择电流输出 1 和 2,并按下 Enter 键来确认。

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 Enter 键来确认。

电流输出 1 和 2 为 4-20 毫安电流输出

电流输出 1 和 2 可设置 为化学测量或温度测量。

#### 电流输出 1 设置(索引菜单 2E)

2E1 **StartmA**:与 4 毫安电流值对应的测量值 2E2 **End mA**: 与 20 毫安电流值对应的测量值

2E3 Hold: 警报时, 冻结电流值

2E4 Namur: 警报时,设置电流值为 3.6 或 22 毫安

备注: 参见附件 E 的使用图像举例。

#### 电流输出 2 设置 (索引菜单 2F)

2F1 **Start mA**: 与 4 毫安电流值对应的测量值 2F2 **End mA**: 与 20 毫安电流值对应的测量值

2F3 Hold: 警报时,冻结电流值

2F4 Namur: 警报时,设置电流值为 3.6 或 22 毫安

备注: 参见附件 E 的使用图像举例。

# **2** SETUP 设置

A: Relay 1 Disabled 继电器 1 未激活

B: Relay 2 Disabled 继电器 2 未激活

C: SSR 1 Disabled 固态继电器 1 未激活 D: SSR 2 Disabled

固态继电器 2 未激活 ► E: Output mA1 Disabled 输出电流 1 未激活

F: Output mA2 Disabled

#### 

▶ 1: Start mA

2: End mA

3: Hold 4: Namur 100 L/h 600 L/h NO OFF

#### 

▶ 1: Start mA

2: End mA

3: Hold

4: Namur

100 L/h 600 L/h NO FF

#### 高级菜单(索引菜单 3)

使用 MODE 键从左到右滚动状态栏里的图标, 选择 adv 菜单,并按下 enter 键来确认。

高级菜单包括以下 13 个子项或子菜单:

A: Language 语言

B: Password 密码

C: Display 显示

D:Flow Measure 流量测量

E:Sensor Type 传感器类型

F:Alarms Configuration 警报设置

G: Outputs Configuration 输出设置

H: RS485 Configuration RS485 设置

I: USB Configuration USB 设置

L: Control Panel 控制面板

M: Statistics 统计

N: Reset Instrument 重置仪表

O: Firmware Revision 固件版本





级\_\_

▶ A: Language语言 English

B: Password 密码

C: Display 显示


D: Flow Measure 流量测量

以下为上述每个子菜单所需的设置说明。



如需退出菜单,按下 ESC 键,如至少一个参数改变,仪表将显示"save"?按下 enter 键来确认。

如不想保存,选择 NO,并按下 Enter 键来确认。



#### 高级菜单 \ 语言 (索引菜单 3A)

• . .

本菜单包括5个子项,可为仪表的菜单和信息选择对话语言。

使用上下键滚动菜单,选择语言命令,并按下 Enter 键来确认。

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 Enter 键来确认

仪表自动改变菜单语言,并返回先前的设置,菜单3

# \_3\_\_\_\_Advanced\_\_高

# 级\_

▶ A: Language 语言 English

B: Password 密码

C: Display 显示

D: Flow Measure 流量测量

E: Sensor Type 传感器类型

# \_\_\_\_\_LANGUAGE\_\_语 言\_\_\_\_

- ▶ English 英语
  - □ French 法语
  - □ Italian 意大利语
  - □ German 德语
  - □ Spanish 西班牙语

高级菜单\密码(索引菜单 3B)

本菜单包括 4 个子项:菜单保护密码、激活校准菜单、设置菜单或重置计数器

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 enter 键来确认。

# \_3\_\_\_\_Advanced\_\_高

级

A: Language 语言 English

▶ B: Password 密码

C: Display 显示

D: Flow Measure 流量测量 E: Sensor Type 传感器类型

#### 密码功能

3B1 设置密码: 设置数值

**备注:** 输入密码,激活成功 e 例如: "Old Password 1234"

3B2 校准菜单:激活或未激活校准菜单3B3 设置菜单:激活或未激活设置菜单

3B4 重置计数器: 激活或未激活重置命令

# **3B** Password 密码

▶ 1: Set Password 设置密码

2: CAL menu 校准菜单 Enable 激活

3: SETUP menu 设置菜单 Disable 未激活

4: Reset Tot Disable 重置计数器 未激活

3**B**1



**备注:** 去掉原密码,设置新密码为 0000, 并按下 enter 键来确认

以下为上述子菜单设置举例。

# 设置密码\_ **0**000

**Set Password** 

Old Password 1234 旧密码

#### 菜单 3B1

使用上下键设置密码,使用 Mode 键,移到右边

# 3B2\_\_\_Enable CAL

Menu\_激活校准菜单\_

► □OFF

ON

#### 3B3\_\_\_Enable

SETUP\_Menu\_激活设置菜单

► □OFF

#### 菜单 3B2

ON=激活菜单

OFF=未激活菜单,输入密码,可激活

#### 菜单 3B3

ON=激活菜单

OFF=未激活菜单,输入密码,可激活

#### 菜单 3B4

ON=激活菜单

OFF=未激活菜单,输入密码,可激活

高级菜单 \ 显示 (索引菜单 3C)

本菜单包括 5 个子项:对比度、模式、ON模式、ECO模式 使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 enter 键来确认。

#### 显示功能:

3C1 对比度: 菜单文字和背景亮度之间的差值 3C2

**模式:** 打开, 关闭, "ECO" 调节 3C3 **On**: 光度值功能总是开启 3C4 **ECO**:电子调节的光度值功能

3C5 Reverse: 反向显示、黑色背景、白色文字

如下为上述子菜单设置举例

#### 菜单 3C1

调节背景亮度

#### 菜单 3C2

选择背光功能:

OFF= 关闭; ON= 打开; ECO= Fade

#### 菜单 3C3


为ON模式选择亮度值


#### 菜单 3C4


为 ECO 模式选择亮度值

#### 菜单 3C5

改变显示屏上的文字, 获得高对比度







_3C3_	On	

_3C4_	ECO	

# 

高级菜单 \流量测量 (索引菜单 3D)

本菜单包括 5 个子项:测量单位、 小数点、计数器单位、双向流量和测量过滤

使用上下键滚动菜单, 选择所需命令,并按下 enter 键来确认。

化学测量功能 (索引菜单 3D)



3D1 测量单位: 为瞬时流量选择测量单位 3D2 小数点: 为瞬时流量册来给你设置小数点定位置 3D3 计数器单位: 为所有计数器选择测量单位 3D4 Bidirectional 双向: 为双向流量选择功能 此功能仅在配套SFWE SMAG电磁流量计时才可用。 3D5 测量过滤:

测量值以算数平均法进行过滤

- Low 低= 每 12 秒过滤一次
- Medium 中= 每 40 秒过滤一次
- High 高=每 120 秒过滤一次

以下内容为上述子菜单的设置举例。

#### 菜单 3D1

选择流量测量单位



#### 菜单 3D2

为测量设置小数点的位置,突出小数点的值

#### 菜单 3D3

为所有计数器选择测量单位

# **3** Advanced 高级

A: Language 语言 English

B: Password 密码 C: Display 显示

▶ D: Flow Measure 流量测量

E: Sensor Type 传感器类型

# 3D Flow Measure 流量测量 ▶ 1: Flow Unit b L/h 2: Decimal Flow x,xxxx 3: VOL. Unit L 4: Bidirectional NO 5: Filter Low

_ <b>3D1_</b> Measure_Unit_ 测量单位
<u> </u>
▶ ■ L/s
□ L/min
□ L/h
□ m³/h
□ GPM

_ <b>3D2</b> _ _小数。	Decimale_Point_
► ■ XXX □ XXX □ XXX, □ XX,	X,X ,XX XXX

_3D3_	Measure_	_Unit_
测量单	位	
▶ ■ L		
□ GAI	ı	
$\square$ m <sup>3</sup>		


#### 菜单 3D4


选择双向流量功能,此功能仅在配套SFWE SMAG 电磁流量计时才可用。

#### 菜单 3D5

测量值以算数平均法进行过滤

- Low 低= 每 12 秒过滤一次
- Medium 中= 每 40 秒过滤一次
- High 高=每 120 秒过滤一次





#### 高级菜单\传感器类型(索引菜单 3E)

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 enter 键来确认。

#### 传感器类型功能(索引菜单 3E)

3E1 类型: 选择流量传感器

3E2 参数:选择管道的类型和材质

3E3 直径: 设置流量传感器所在管道的直径,

3E4 定制直径: 设置非标准值

**3E5 定制 K 因数**: 为非标准流量传感器设置脉冲/流量值

**3E6 K 因数**: 根据选择的直径或设定的值来显示流量传感

器的脉冲/流量值

以下为上述子菜单的设置举例。

#### 菜单 3E1

选择标准流量传感器:

- SFWU1= 小直径流量传感器 1.5-100 升
- SFWU2= 小直径流量传感器 6-250 升
- SFW PVCC= PVC-C 本体流量传感器
- SFW PVDF= PVDF 本体流量传感器
- SFW INOX=不锈钢本体流量传感器
- SFWEMAG=电磁式流量传感器
- Other= 选择参数 "other",用户可以使用不同于标准类型的传感器。

#### 菜单 3E2

选择传感器所安装的管道的类型和材质:

- PVC ISO= PVC pipe, ISO 标准
- PVC BSP= PVC pipe, BSP 标准
- PVC BS= PVC pipe, BS 标准
- PVC ASTM= PVC pipe, ASTM 标准
- PVCC ISO= PVC-C pipe, ISO 标准
- PP ISO= PP pipe, ISO 标准
- PP BSP= PP pipe, BSP 标准
- PP ASTM= PP pipe, ASTM 标准
- PVDF ISO= PVDF pipe, ISO 标准
- PE ISO= PE pipe, ISO 标准
- Cast IRON= 铸铁管
- Other Metals=其他金属材质的管道
- Other = 选择参数"其他",用户可使用非标管道

# **3**\_\_\_\_Advanced\_\_\_高

级\_\_

A: Language 语言 English

B: Password 密码

C: Display 显示

D: Flow Measure 流量测量

▶ E: Sensor Type 传感器类型

# \_3E\_\_\_\_Sensor\_Type\_传

# 感器类型\_

▶ 1: Type

Type SFW PVCC

2: Parameter
3: Diameter

PVC ISO

4: Custom Diam. --

am -----

5: Custom K

# 3E1 Type 类型

▶ □ SFW U1

□ SFW U2

■ SFW PVCC

☐ SFW PVDF

☐ SFW INOX

☐ SFWE SMAG

□ Other

# 3E2 Parameter

# 参数.

- ▶ PVC ISO
  - □ PVC BSP
  - □ PVC BS
  - □ PVC ASTM
  - ☐ PVCC ISO
  - ☐ PP ISO
  - □ PP BSP
  - □ PP ASTM
  - ☐ PVDF ISO
  - ☐ PE ISO
  - ☐ Cast IRON
  - □ Other Metal
  - □ Other

#### 菜单 3E3


设置流量传感器所安装的管道的直径,清单包括 DN15-300 的 18 个标准管道直径。


#### 菜单 3E4


设置非标准管道的直径,选择菜单 3E3"其他",可激活菜单 3E4

### 菜单 3E5

设置非标流量传感器的脉冲/流量值。选择菜单 3E1 里面的 "other'命令可激活菜单 3E5







#### 菜单 3E6

根据选定的直径或菜单 3E5 设置的值,显示标准流量传感器的脉冲/流量值。

### 高级菜单\警报设置(索引菜单 3F)

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 Enter 键来确认。

#### 警报设置功能

3F1Reed 日志: 设置传感器日志

• Reed NO (常开)

• Reed NC (常闭)

**3F2Delay Reed**: 为警报激活设置延迟时间,从而改变 REED 状态 **3F3Delay Hold**: 为 HOLD 信号存在之警报激活设置延迟时间

**3F4Network Interruption**: 如果电源被切断,则激活一个可视警报

3F5Service: 以天为单位,设置数值,显示"所需服务"信息

备注: 参见附件 F 的内容

## 3 Advanced

## 高级

B: Password 密码 C: Display 显示

D: Flow Measure 流量测量 E: Sensor Type 传感器类型

F: Alarms Config 警报设置

<b>_3F</b>	<u> </u>	Alaı	rms_	_Conf
警扌	及设	是置_		
		_		
<b>▶</b> 1:	: Re	eed Logi	С	NA
2 :	: De	elay Ree	d	00'00"
3 :	: De	elay Hol	d	00'00"
4 :	: Ne	etwork I	nt.	NO
5 :	: Se	ervice		OFF

#### 高级菜单\输出设置(索引菜单 3G)

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 enter 键来确认。

## 3 **Advanced** 级 C: Display 显示

D: Flow Measure 流量测量

E: Sensor Type 传感器类型

F: Alarms Config 警报设置

#### **3G** Outputs\_Conf. 输出设置 ▶ 1: Relay 1 Disabled 2: Relay 2 Disabled 3: SSR 1 Disabled 4: SSR 2 Disabled 5: mA 1 Disabled 6: mA 2 Disabled

#### 输出设置功能

#### 3G1 继电器 1

• **OFF**: 未激活输出

• Min: 在最小瞬时流量测定值时激活

• Max: 在最大瞬时流量测定值时激活

• Window: 当瞬时流量测量值不在指定范围内时,此功能激活

Batch: 激活批次功能

• Min Negative: 在最小瞬时流量测量值时,此功能激活(负流量

• Max Negative:在最大瞬时流量测量值时,此功能激活(负流量

• Window Negative: 当瞬时流量测量值不在指定范围内时, 此功能激活(负流量)

Batch Negative: 激活批次功能(负流量)

## 3**G**1 Relay 1 继电 器 1

#### ■ OFF

- □ Min
- □ Max
- □ Window
- ☐ Min Negative
- ☐ Max Negative
- ☐ Window Negative

#### 3G2 继电器 2

OFF: 未激活输出

• Min: 在最小瞬时流量测定值时激活

Max: 在最大瞬时流量测定值时激活

• Window: 当瞬时流量测量值不在指定范围内时,此功能激活

• OFF: 未激活输出

• Min Negative: 在最小瞬时流量测量值时,此功能激活(负流量)

Max Negative:在最大瞬时流量测量值时,此功能激活(负流量)

Window Negative: 当瞬时流量测量值不在指定范围内时,

此功能激活(负流量)

Batch Negative: 激活批次功能(负流量)



备注: 如果菜单 3D4 里的双向功能被激活,那么,负值的设置 可选择。

## Relay 2 继电 3**G**2 器 2 ► ■ OFF □ Min □ Max □ Window □ OFF ☐ Min Negative ☐ Max Negative

#### 3G3 固态继电器 1 和 3G4 固态继电器 2:

OFF: 未激活输出功能 Volume: 激活体积功能

1:N:激活 1:N 功能N:1:激活 N:1 功能

• Volume: 激活体积功能(负流量)

Positive: 激活负流量输出
Negative: 激活负流量输出
1:N: 激活 1:N 功能(负流量)
N:1: 激活 N:1 功能(负流量)



**备注:**菜单 3D4 里的双向功能激活时,可通过显示 负值和正值来修改菜单。

#### 3G5 电流输出 1 和 3G6 电流输出 2:

OFF: 未激活输出功能Enabled: 激活输出功能

**3G3 SSR\_1** 固态继

## 电器1

► ■ OFF

 $\square$  Enabled

## 

器 2

► ■ OFF

 $\square$  Enabled

## 3G5 mA 1 电流输出 1

► ■ OFF

□ Enabled 激活

## \_3G6\_\_\_mA\_2\_\_电流输出 2

► ■ OFF

□ Enabled 未激活

## 高级菜单 \ RS485 接口设置 (索引菜单 3H)

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 ENTER 键来确认。

#### RS485 串行接口设置功能:

3H1 RS485: 激活串行接口(激活/未激活) 3H2 Mode: 使用的标准协议(RTU/Ascii) 3H3 Address: 通讯地址 (ID 1÷247)

3H4 Baud rate: 通讯速度(1200-115200 bps) 3H5 Parity:检查传输的情况的校验位(无, 奇, 偶)

3H6 Bit stop: 停止数据位,设置等待时间



D: Flow Measure 流量测量 E: Sensor Type 传感器类型 F: Alarms Config 警报设置 G: Outputs Config 输出设置

H: RS485 Config RS485设置



备注: 标准编码的 RS485 功能不可用

备注: 通讯总是发生在8数据位上。

- 最短的轮询时间设置为 200ms.
- 接收到命令如下:
  - a) 报告识别码
  - b) 写入多个记录(每个问号,最多4个记录)
  - c) 读取 Hold 记录(每个问号,最多4个记录) 系统总是对这些命令做出反馈

如果不在View Level Mode或RS485控制面板,如果接收到一个错误代码,此命令不会执行。

记录器上记录的每个带有积极效果的写入程序,都会在特别记录上写入一个数值。 为了去保存写入记录器的数值,用户必须运行一个写入记忆命令,即使用参数2的多记录运行程序在命令记录器地址上运行(拟写入的数据数量为1)

做为选择,如果退出程序,系统会自动提醒你保存你对参数的修改,因为系统会自动提示:存储的参数已经被修改,将自行保存。

如果在未保存写入记录的情况下,仪表关闭,那么,系统会以先前设置的值重启运行。

#### Example:

举例:

继电器1设置为 "ON/OFF测量"

设置点拟设置为 [index 2A1]: 950,52µS

十进制转换为□十六进制:

 $95052 \square 0x1734C$ 

设定点的位数: 2

以下为与设定点继电器1有关的记录的值(索引菜单2A1)

地址 3100: 0x734C (设定点L) 地址3101: 0x0001 (设定点H)

地址3102: 0x00012 (设定点十进制设定点)

#### 写入多记录命令

	Addr	Func	Start Addr H	Start Addr L	Data Word H	Data Word L	Data Byte Count	Data 3100 H	Data 3100 L	Data 3101 H	Data 3101 L	Data 3102 H	Data 3102 L	CRC H	CRC L
ſ	0x01	0x10	0x0C	0x1C	0x00	0x03	0x06	0x73	0x4C	0x00	0x01	0x00	0x02	0xD2	0xB6

为了把设定继电器1的写入操作写入仪表的电可擦除只读存储器,运行下列命令:

地址 4000: 0x02 (写入电可擦除只读存储器)\*

#### 写入多记录命令

Addr	Func	Start Addr H	Start Addr L	Data Word H	Data Word L	Data Byte Count	Data 4000 H	Data 4000 L	CRC H	CRC L
0x01	0x10	0x0F	0xA0	0x00	0x01	0x02	0x00	0x02	0xC0	0x31

<sup>\*</sup>如果设置多个参数,建议只在设置参数后,运行命令4000.

读取设定点继电器1,运行下列命令:

#### 读取HOLD 记录命令

Addr	Func	Start Addr H	Start Addr L	Data Word H	Data Word L	CRC H	CRC L
0x01	0x03	0x0C	0x1C	0x00	0x03	0xC7	0x5D

读取的设定点将格式化为:

地址3100: 0x02E4(设定点 L) 地址3101: 0x0000 (设定点H) 地址3102: 0x0000 (十进制设定点) 重组数据后,将显示: 950,52µS

为了确认设置的数据,检查对索引2A1 相对应的设定继电器1 的状态。

## 高级菜单 \ USB 接口设置 (索引菜单 3I)

本功能只供内部使用,用于测试和验证仪表功能。

## \_**3\_\_\_**\_Advanced\_\_\_高级

E: Sensor Type 传感器类型

F: Alarms Config 警报设置

G: Outputs Config 输出设置

H: RS485 Config RS485 设置

► I: USB Config USB 设置

## 高级菜单 \ 控制面板 ( 索引菜单 3L)

#### 菜单 3L 控制面板

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 ENTER 来确认。

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下enter 键来确认。

3L1 化学测量: 以KΩ 为单位,显示未过滤的测量值

3L2 温度测量: 以 °C/°F 为单位,显示未过滤的测量值。

3L3 测试继电器1: 继电器触点手动闭合

3L4 测试继电器2: 继电器触点手动闭合

3L5 频率1 模拟:模拟输出值

3L6 频率2 模拟:模拟输出值

3L7 电流输出1 模拟: 模拟输出值

3L8 电流输出2 模拟: 模拟输出值

3L9 显示Reed 输入状态

3L10 显示 Hold 输入状态

3L11 查看发送和接收的Modbus 帧。

备注: 仪表可以同时模拟多种输出,所有设定值将在菜单3L 控制面板下被清除。

## **3\_\_\_\_Advanced\_\_\_**高级

F: Alarms Config 警报设置

G: Outputs Config 输出设置

H: RS485 Config RS485 设置

I: USB Config USB 设置

► L: Control Panel 控制面板

## \_3L\_\_\_\_Control\_ Panel\_

## 控制面板

▶ 1: Flow

2: Test Relay 1

3: Test Relay 2

4: Sim. Freq. 1

5: Sim. Freq. 2

6: Sim. Out mA 1

7: Sim. Out mA 2

8: Reed Input

9: Hold Input

10: RS485

## 高级菜单\统计(索引菜单 3M)

#### 菜单 3M 统计

使用上下键滚动菜单,选择所需命令,并按下 enter 键来确认。

3M1 记录的仪表启动次数

3M2 记录的警报的次数

3M3 继电器1 激活的次数

3M4 继电器2 激活的次数

3M5 激活REED的次数

3M6 激活HOLD的次数

3M7 重置统计 菜单里记录的所有值

## 高级菜单 \重置仪表 (索引菜单 3N)



#### 菜单 3N 重置仪表

仪表允许删除所有参数,并恢复默认值。

## **3** Advanced 高级

G: Outputs Config 输出设置

H: RS485 Config RS485 设置

I: USB Config USB 设置

L: Control Panel 控制面板

▶ M: Statistics 统计

#### 

## 3N\_\_ Reset\_Instrument\_

重置仪表\_

Proceed with the Reset?

NO YES

## 高级菜单\ 固件版本(01 索引菜单 3O)

**3** Advanced 高级

I: USB Config USB 设置

L: Control Panel 控制面板

M: Statistics 统计

N: Reset Instrument 重置仪表

▶ O: FirmwareRevision 部件版本

#### Menu 3O 固件版本号

仪表显示固件编号和设备的版本号。

## 30\_\_Firmware\_Revision

Firmware Code 0000529XXX

 $\begin{array}{c} \texttt{FirmwareRevision} \\ & \texttt{X.X} \end{array}$ 


#### 面板显示 (索引菜单 4)


使用MODE 键从左到右滚动状态栏里的图标,选择界面显示,并按下Enter 键来确认。

预览菜单有4种显示风格:


如果继电器1设置为OFF、Min、Max或Window,第4屏(菜单3G1)如果继电器1设置为Batch(菜单3G1)

使用上下键来滚动菜单,选择所需命令,并按下Enter 键来确认。






#### 面板显示风格(继电器 1=OFF, MIN, MAX 或 Window)



### 面板显示风格(继电器 1=Batch(批次))



标准显示风格 完整显示风格 双向计数显示风格

单行大字显示风格

批次显示风格

### 一般规格

流量测量规范	
频率输入范围	0.5-1500 Hz
传感器类型	霍尔式, Reed 触点或推挽式
精度	0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 (可调整)
传感器缆线长度	最长 300 米
绝缘	有

### 1/4DIN 机械规格

尺寸(底部 – A x L x P)*	92 x 92 x 57,3 毫米
前面板- (A x L)	96 x 96 毫米
深度	42 毫米
重量	400 克
材质	ABS/聚碳酸酯
防护等级	IP 65 (前面板)/IP 20 (底部)
相对湿度	0-95%,非冷凝

<sup>\*</sup>L=宽度,A=高度,P=深度

#### 1/2DIN 机械规格

144 x 144 x 122.5 毫米
144 x 144 毫米
823 克
ABS/聚碳酸酯
IP 65
0-100%,非冷凝

<sup>\*</sup>L= 宽度, A= 高度, P= 深度

### 1/2DIN 和 1/4DIN 环境要求

存储温度	– 25-65 °C
运行环境温度	–10- 50 °C
排放标准	符合 EN55011 A 级规范的要求

## 电气规格

电源 (100-240 VCA)	
电压	100-240 VAC ±10%, 5 W
频率	50 -60 Hz
保险丝	500 毫安延迟,不可恢复
短路保护	有
电源( 12-32 VCC)	17
电压	12-32 VCC 或 24Vac ±10%, 3,5W
保险丝	1 A 延迟,不可恢复
短路保护	有
逆极保护	有
继电器输出	17
继电器 1 和 2	2-SPST,机械式, 250 VAC/5A, 30 VCC/3 A
继电器 1 设置	最小、最大或超出窗口流量警报之加载激活
继电器 2 设置	最小、最大或超出窗口流量警报之加载激活
测试模式	ON, OFF
SSR 输出 (固态继电器)	011, 011
固态继电器 1 和 2	2-SPST,400 VAC,最大 125 mA, 双向, NPN, PNP
开启状态下的阻抗	26 ohm @ 50mA
闭合状态下电流泄露	最大 200 nA
固态继电器 1 和 2 设置	脉冲输出
频率范围	0- 5Hz
脉冲间隔时间	0.1- 9999.9 秒
测试模式	ON, OFF
4-20 mA 输出	ON, OFF
模拟信号输出	两路4-20 毫安输出,互相隔离,与电源也隔离
   测量出错	+/- 0,01 mA
负载	最大 800 Ω
出错条件	NAMUR: OFF, 3.6 mA, 22 mA
测试模式	3-23 mA
数字输入	0-20 IIIA
FREQ1 数字输入	外部计数器输入
DIR1 数字输入	外输计数器输入方向
REED 数字输入	干接触输入,5 VCC,最大 6 mA
HOLD 数字输入	电压输入 12-32 VCC, 最大 10 mA
FREQ2 数字输入	(*) 二级外部计数器输入
DIR2 数字输入	(*)二级外部计数器之数字输入方向
开始数字输入	(*)远程功能开始之数字输入
停止数字输入	(*)远程功能停止之数字输入
	(*)远程功能继续之数字输入
通讯接口	(*VIOD +ò □ D III+ò □ *
USB 数字通讯接口	(*)USB 接口, B 型接口 *
RS485 数字通讯接口	可选
输出 5 Vdc	(4) TV 00 00
电压	(**) 5 V CC ±2%, 最大 20 mA
短路保护	有
用户界面	
连接端子	可拆卸式端子,AWG 14 < 2.5 mm <sup>2</sup>
设备循环时间	ca. 1 s
键盘	5个触觉式反馈键
显示	图像显示 128x128 像素, 半透式, 背光
显示刷新	500 兆秒
Backlight 背光	白色、绿色和红色,带节能功能

<sup>\*</sup>此功能现不可用。


<sup>\*\*</sup>不能超过最大可允许的电流范围,否则可能损坏仪表。


### 附件 A: 最小正流量继电器设置

#### 正流量

以下为使用 ON/OFF 方法对继电器 1 或 2 进行设置,从而调节流量为最小正值流量的举例。


#### 例如:






## 负流量

以下为使用 ON/OFF 方法对继电器 1 或 2 进行设置,从而调节流量为最小负流量的举例。





#### 备注:




- **继电器激活**: 当测量值(黑线)超过设定点的值,继电器激活,当测量值降低至设定点的值前,继电器一直处于激活状态。
- **激活,带滞后功能**:通过设置菜单子项 2,继电器关闭时间将延长,等于设定点值的时间加上滞后时间的总和(参见继电器 1 带滞后)


#### 附件 B: 最大正流量继电器设置

#### 正流量

以下为使用 ON/OFF 方法对继电器 1 或 2 进行设置,从而调节流量为最小正值流量的举例。


#### 例如:






### 负流量

以下为使用 ON/OFF 方法对继电器 1 或 2 进行设置,从而调节流量为最小负流量的举例。





#### 备注:





- **继电器激活**: 当测量值(黑线)超过设定点的值,继电器激活,当测量值降低至设定点的值前,继电器一直处于激活状态。
- **激活,带滞后功能**:通过设置菜单子项 2,继电器关闭时间将延长,等于设定点值的时间加上滞后时间的总和(参见继电器 1 带滞后)

### 附件 C: 正负流量窗口继电器设置

#### 正流量

以下为使用脉冲/暂停方法(on/off),对继电器 1 或 2 进行设置,从而调节正流量为最小和最大值 (窗口)的举例。







## ▲ 备注:

- **继电器激活**: 当测量值(黑线)低于或者高于设定值时,继电器被激活;测量值回归至设定范围内前,继电器保持激活状态。
- **激活,带滞后功能**:通过设置菜单子项 3,继电器关闭时间将延长,等于设定点值的时间减去或加上滞后时间的的差或和(参见继电器 1 带滞后)

## 负流量

以下为使用脉冲/暂停方法(on/off),对继电器 1 或 2 进行设置,从而调节负流量为最小和最大值 (窗口)的举例。






# 4

备注:

- **继电器激活**: 当测量值(黑线)低于或者高于设定值时,继电器被激活;测量值回归至设定范围内前,继电器保持激活状态。
- **激活,带滞后功能**:通过设置菜单子项 3,继电器关闭时间将延长,等于设定点值的时间减去或加上滞后时间的的差或和(参见继电器 1 带滞后)


#### 附件 D: 批次继电器设置

为了激活此功能,可设置继电器 1 为批次模式,并设置体积。



#### 备注:

可以查看第3屏的内容,如果继电器1在批次模式下被激活,第3屏可实现对批次功能的控制。 在其他屏里,也可以控制批次功能,但只能通过远程输入START, STOP和RESUME来控制。



批次功能可通过键盘或远程输入 START, STOP 和 RESUME 来控制。





为了启动批次功能,按下 enter 键(start)键,继电器 1 将闭合触点。 屏幕显示: 批次体积总量

批次体积设置(体积 R1)

备注: 如果双向模式被激活,屏幕右上角将显示下列图标:

TB+ 显示的批次体积为正值

TB- 显示的批次体积为负值



要停止批次功能,按下 Enter (stop)键。

当批次功能停止时,继电器1打开触点。

按下 ESC (START) 键,批次计数器被重置,并开始一个新的批次统计。

按下 Enter (RESUME) 键,统计将继续从它到达的地方开始。

当计数器达到设置的批次体积时,继电器 1 打开触点,批次功能完成。



如要重启批次功能,接下 Enter (START)键。


如果批次功能开启,而且仪表没有接收到任何信号,30 秒后,继电器 1 将打开触点,屏幕将显示警报信息。


如要取消警报,按下 Enter 键。



## 附件 E: 正负流量固态继电器 1 和 2 设置

根据统计的正流量, 按比例进行频率输出








### 备注:


• Volume: 设置正值来生成脉冲

• Pulse Duration: 按秒设置 ON 脉冲的值

• F1:ON+: 仪表将显示与正流量相关的输出,而不是生成的脉冲值

根据统计的负流量, 按比例进行频率输出







#### 备注:

• Volume: 设置负值来生成脉冲

• Pulse Duration: 按秒设置 ON 脉冲的值

▶ **F1:ON-**: 仪表将显示与负流量相关的输出,而不是生成的脉冲值

### 附件 F: 1:N 模式下正负流量固态继电器 1 和 2 设置


### 固态继电器 1/2 设置:

每个脉冲输入,都能生成 N 个脉冲输出。

生成的脉冲具有以下两种时间:


ON=100 兆秒

OFF>=50 兆秒




#### 举例 1:

存储:未激活



#### 举例 2:

#### 存储: 激活



### 备注:

Freq: 1:N: 仪表显示与输出有关的功能,而不是生成的脉冲的数值。

最大输出频率是400次/分钟。

## 附件 G: N:1 模式下正负流量固态继电器 1 和 2 设置


### 固态继电器 1/2 设置:

每个脉冲输入,都能生成 N 个脉冲输出。

生成的脉冲具有以下两种时间:


ON=100 兆秒

OFF>=50 兆秒




#### 举例 1:

存储:未激活



#### 举例 2:




#### 备注:


Freq: 1:N: 仪表显示与输出有关的功能,而不是生成的脉冲的数值。

最大输出频率是400次/分钟。

### 附件 H: 电流输出 1 和 2 设置

根据单相流量, 按比例输出电流







#### 备注:

- Start mA: 和4毫安电流对应的流量
- End mA: 和20毫安电流对应的流量测量的最大值
- Hold: 通过设置与YES对应的变量,如果警报发出,仪表将冻结电流输出到最后计算得出的值,只适用于停止警报。
- Namur标准:通过设置与3.6毫安或22毫安对应的变量,如果警报发出,仪表将把电流输出值设定为选定的值,只适用于停止警报。

根据双向流量, 按比例输出电流





#### 备注:



- Start mA:和4毫安电流对应的负流量测量识域小量
- End mA:和20毫安电流对应的负流量测量的最大值
- Hold:通过设置与YES对应的变量,如果警报发出,仪表将冻结电流输出到最后计算得出的值,只适用于停止警报。
- Namur标准:通过设置与3.6毫安或22毫安对应的变量,如果警报发出,仪表将把电流输出值设定为选定的值,只适用于停止警报。

**备注**: 在 **3D4** 菜单里设置流量为双向,在 <u>12mA = 零流量时,</u>电流输出有一个固定参考值。在负值时,可以设置启动电流和结束电流。

#### 附件 I: 仪表警报设置

(\* 如需设置继电器 2 为远程警报,请参考高级设置菜单 3G 的内容)

可以在设置菜单 2B 里设置将用继电器 2 来重复的警报条件,请注意一定要查看高级菜单"3F"警

报设置的内容。

_3F_	Alarms_	_Conf警报设
置_		
	Reed Logic Reed 日志	NA
	Delay Reed 延迟日志	00'00"
	Delay Hold Hold 延迟	00'00"
	Network Int. 内部网络	ОМ
	Service 服务	OFF

#### 仪表显示的警报信息表

编号	警报	信息	状态
1	Not Present	No Item	
2	External Hold Input Active	Hold	仪表警报
3	External Reed Input Active	Reed	仪表警报
4	5V Output in Short Circuit	Fault 5V	可视警报
5	Registered the absence of Power Supply	Switch OFF	可视警报
6	Service Timer Expired	Service	可视警报



## 备注:

- 背光: 警报出现时, 仪表开启红色背光灯
- **重置警报**: 查看测量值时,可使用警报状态菜单,按下 Enter 键,屏幕将显示警报菜单。




备注:每 15 分钟,存储一次警报,如果仪表关闭,查看最后 14 分钟显示的警报是否丢失。


## 附件 L: 接线举例



- 电源:
- ·12-32Vdc 或100-240Vac;查看产品便签
- • 核对极性
- ・最大功率3.5 瓦或5 瓦

频率输出-固态继电器1 和2:最大负载125 毫安,阻抗 36Ω.





Power Supply

12÷32Vdc

Power


Power Supply

100÷240Vac

Power

#### 继电器输出1 和2:

最大负载5A




#### 电流输出 1 和 2:

- ·4-20mA, 最大负载 800 ohm
- 核对缆线极性


#### 串行接口输出:


- ·通讯协议 ModBus RTU/ASCII.
- ·在A和B之间加一个120Ω的端接电阻
- 核对缆线极性




#### 转子流量传感器输入:

- 核对极性
- A型: Reed 传感器,带典型机械计数器 (水表脉冲发送器).
- B型: Hall 传感器或推挽式计数器,带机械转轮
- C型: 电磁式流量传感器, SFWE-SMAG








#### 传感器输入:

- ·干式接触或半导体输入(开集), 5Vcc, 最大6毫安
- ·传感器缆线的长度不能超过20 米

#### Hold 信号输入:

- 12-32 伏电压信号
- 核对极性



#### USB 接口输入:

- B型USB
- 通过 USB 接口供电,激活微处理器,并在无背光状态下显示。

## 附件 M: 故障排除

故障	原因
显示器显示此符号 🔨	参见附件 E
校准	校准液被污染 (老化)
	探头损坏或老化
	探头缆线损坏
St. 153 for his life 151	测量输入损坏
数据存储错误	内部存储破坏
密码错误	数值错误
温度测量错误 仪表显示	温度探头损坏或断开
K-R-1	加加文环入顶小下风的门门
3 3	传感器未校准
化学测量错误	传感器安装小正确
	温度补偿设置不正确或失灵
	传感器或缆线故障
	电子测量输入损坏
	传感器缆线太长
测量读数不稳定	
	传感器或缆线安装的太靠近能产生电 噪音的设备
	传感器安装在湍流上
	测量的平均值设置太低
	探头缆线太长
不能显示校准或设置菜单	基于安全原因, 用户未使用
日二級子田	仪表的电源有问题
显示器关闭	LCD比对设置不正确
	保险丝烧坏
	- Service Market Control of the Cont
	硬件错误
显示器右上角显示"Diagnostic"	关闭仪表,然后再打开,如果仍有问题,请联系我们

## 附件 N: 默认参数表及重置默认参数

ADVANCED 菜单					
Parameter主测量参数	Sub-parameter副测量参数	Default Value默记	Min Value最小值	Max Value最大值	Unit单位
Language语言		(English英语)	E	N,FR,IT,DE,ES	
Password密码	Password密码	0000	0000	9999	
	Cal 菜单	OFF	OFF(Disable)	ON(Enable)	
	Setup 菜单	OFF	OFF(Disable)	ON(Enable)	
Display显示	Contrast对比度	0	-15	+15	
	Mode模式	ECO	OFF,	ON	
	ON	100	10	100	%
	ECO	50	0	50	%
	Inversion反转	OFF	OFF	ON	
Chemical Meas化学测量	Flow Measure Unit流量测量单位	L/s,L/min,L/h,m3/h,GPM		PM	
	Temp. Compensation温度补偿	MTC	MTC ATC		
	Filter过滤	Medium	Low, Medium, High		
					+
Sensor Type探头类型	Type 类型	other 其他	SFW U1, SFWU2SFWPVC	CC,SFWPVDF,SFWINOX,SFWEMAG,other	
	Parameter 参数	-	The value depends on the	selected sensor type	
	Diameter 直径	-	The value depends or	n the selected sensor type	
	Custom diameter 定制直径	-	0	10000	mm
	Custom K 定制K因数	1,0000	0,0001	99999	
	K actual factor 实际K因数	1,0000		Not changeable	

Alarms Config警报设置	Reed Logic Reed 逻辑	NO	NO	NC	
Alainis Comig青秋以且	Delay Activation REED延迟激活	OFF	OFF (00':00")	60':59"	min:sec
	Delay Activation REED延迟撤活 Delay Activation HOLD延迟激活	OFF	OFF (00:00')	60':59"	
	,		NO		min:sec
	Power Supply Interruption断电	NO	+···	YES	
	Instrument blocking 仪表停止运行	NO	NO	YES	
	Temperature Alarm温度警报	Notification	Notification	Block	<u> </u>
	Service服务	OFF	OFF (0)	365	Days
Outputs Config輸出设置	Relay 1继电器1	OFF		Min NEG,MAX NEG,window	
	Relay 2继电器2	OFF	NEG,E	Batch NEG	
	SSR1固态继电器1	OFF	OFF. Volume.1:N.vol.	NEG, 1:N,NEG,N:1 NEG	
	SSR2固态继电器2	OFF	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	mA1电流1	OFF	OFF En	abled	
	<b>mA2</b> 电流2	OFF	OFF, Enabled		
	Activation激活	ON	OFF	ON	
	Mode模式	RTU	RTU	ASCII	
	Address地址	1	1	247	
RS485 Config RS485设置, 目前只有RS485	Speed速度	19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19	200, 38400, 57600, 115200	bps
H 01/4/4 1/0402	Parity校验位	Even	None, Odd, Even		
	Stop Bit停止位	1	1	2	
USB Config USB 设置	Reserved for future use 预留功能	נאמ			
Control Panel控制面板	Flow 流量测量		0	10000	hZ
	ingresso start/stop/resume		OFF	ON	
	Simul. Relay 1模拟继电器1	OFF	OFF	ON	
	Simul. Relay 2模拟继电器2	OFF	OFF	ON	
	Simul. Freq 1模拟频率1	0	0	ON	
	Simul. Freq 2模拟频率2	0	0	ON	
	Simul. Out mA 1模拟输出电流1	4,00	3,00	23,00	mA
	Simul. Out mA 2模拟输出电流2	4,00	3,00	23,00	mA
	REED Input REED继电器输入		OFF	ON	
	HOLD Input HOLD继电器输入		OFF	ON	
Statistics统计	No. Startups开机次数	0	0	9999999	激活
	No. Alarms警报次数	0	0	9999999	激活
	No. RL1 Activations继电器1激活次数	0	0	9999999	激活
	No. RL2 Activations继电器2激活次数	0	0	9999999	激活
No. F	EED Activations REED继电器激活次数	0	0	9999999	激活
	OLD ActivationsHOLD继电器激活次数	0	0	9999999	激活
110.11	Reset Statistics重置统计	NO	NO	YES	
System Reset系统重置		NO	NO	YES	
irmware Revision固件版本			4	į .	1

设置菜单	继电器 1 = OFF, 继电器2 =	OFF, 固态继电器1 = OFF,	固态继电器2 = OFF,	电流1 = OFF, 电流2	2 = OFF
Parameter 主参数	Sub-parameter副参数	Default Value默认值	Min Value最小值	Max Value最大值	Unit 単位
Relay 1 继电器1		OFF			
Relay 2继电器2		OFF			
SSR1 固态继电器1		OFF			
SSR2固态继电器2		OFF			
mA1电流1		OFF			
<b>mA2</b> 电流2		OFF			

设置菜单		则量单位: L/s, L/min,	位: L/s, L/min, L/h, m³/h, GPM		
Parameter主参数	Sub-parameter副参数	Default Value默认值	Min Value最小值	Max Value最大值	Unit单位
Relay 1 / Relay 2 Min and Min NEG	SetPoint设定点	0	0,0000	99999	*note1
继电器1/2设置为最小值和最小 负值	Hysteresis滯后	0	0,0000	99999	*note1
Relay 1 / Relay 2 Max	SetPoint设定点	0	0,0000	99999	*note1
and Max NEG继电器1/2 设置为最大值和最大负值	Hysteresis滯后	0	0,0000	99999	*note1
Relay 1 / Relay 2 Window	Max Window 最大window	0	0,0000	99999	*note1
and Window NEG 继电器 1/2设置为window和window	Min Window最小window	0	0,0000	99999	*note1
负值	Proportional Band比例带	0	0,0000	99999	*note1
Relay 1 Batch and Batch NEG 继电器1设置为批次和批次负值	Volume体积	0	0,0000	99999	*note2

\*note1备注1: L/s, L/min, L/h, m³/h, GPM

Note2备注2: L, m<sup>3</sup> GPM

设置菜单	FlowMeasure Unit 流量测量单位: L/s, L/min, L/h, m³/h, GPM						
Parameter主参数	Sub-parameter副参数	Default Value默认值	Min Value最小值	Max Value最大值	Unit单位		
SSR1 / SSR2 Volume	Set Volume 设定体积	0	0,0000	99999	*note1		
Positive and Negative 固态继 电器设置为体积负值和正值	Pulse Duration脉冲持续时间	0,1	0,1	9999,9	sec		
SSR1 / SSR2 1:N Positive	N factor N因数	1	1	9999			
and Negative 固态继电器设置为1:N 负值和正值	Memory保存	Yes	No	Yes			
SSR1 / SSR2 N:1 Positive	N factor N因数	1	1	9999			
and Negative固态继电器设置 为N: 1 负值和正值	Memory 保存	Yes	No	Yes			

<sup>\*</sup>note1备注1: L/s, L/min, L/h, m³/h, GPM


设置菜单	Flow Measure Unit 流量测量单位: L/s, L/min, L/h, m³/h, GPM					
Parameter主参数	Sub-parameter副参数	Default Value默认值	Min Value最小值	Max Value最大值	Unit单位	
	Start mA 启动电流	0**	0,0000	99999	*note1	
mA1/mA2 电流1或2	End mA 停止电流	99999	0,0000	99999	*note1	
	Hold Measure 锁定测量	NO	NO	SI		
	Namur纳慕尔	OFF	, 3,6mA, 22 mA			

<sup>\*</sup>note1 备注1: L/s, L/min, L/h, m³/h, GPM

## 重置仪表的默认参数

为了加载仪表的所有默认参数及去除密码,需执行以下操作:

- A) 断开仪表的电源
- B) 同时按下Down 和Enter 键后, 然后再接通电源
- C) 仪表将运行隐藏菜单
- D) 并显示如下信息(见右图)
- E) 选择"YES"来执行"重置默认参数"命令
- F) 仪表激活并启动。



<sup>\*\*</sup> If the bidirectional mode is enabled, the default is -99999.如果双向模式激活,则默认值为-99999

## MODBUS 协议介绍

八跃地址	上寄存器						
地址	索引菜单	寄存器类型	描述	分钟	最大值	数据类型	备注
1000	-	寄存器状态	寄存器状态 (低) **	2 2222	0.0555	11 : 1001:	
1001	-	寄存器状态	寄存器状态 (高) ***	0x0000	0x3FFF	Unsigned 32bit	
1002	-	寄存器输出	继电器 1*	0	3	Unsigned 16bit	
1003	-	寄存器输出	继电器 2 *	0	3	Unsigned 16bit	
1004	-	寄存器输出	固态继电器 1 *	0	400	Unsigned 16bit	
1005	-	寄存器输出	固态继电器2*	0	400	Unsigned 16bit	
1006	-	寄存器输出	电流 1 *	360	2200	Unsigned 16bit	小数点位数 = 2
1007	-	寄存器输出	电流 2 *	360	2200	Unsigned 16bit	小数点位数 = 2
1008	-	主测量	主測量 (低)	0	99999	Signed 32bit	
1009	-	主测量	主测量 (高)	U	99999	Signed 32bit	
1010	-	主测量	主測量小数点	0	4	Unsigned 16bit	
1011	3D1	主測量	流量单位测量	0-4 (l/s,l/m,l/h,m	(h,GPM)		
1012	3D3	主測量	体积单位测量	0-2(L,G/	AL,M3)	Unsigned 16bit	
1013	3D4	主測量	双向 0-(Mondirection	ial)	1(Bidirectional)	Unsigned 16bit	
1014		主测量	电极常数低			Unsigned 16bit	
1015	3E6	主测量	电极常数高	0	99999	Unsigned 16bit	
1016		主测量	电极常数小数点			Unsigned 16bit	
1017	3G1	輸出设置	固态继电器1*****	0	6	Unsigned 16bit	
1018	3G2	輸出设置	固态继电器2 *****	0	6	Unsigned 16bit	
1019	3G3	輸出设置	电流1 *****	0	2	Unsigned 16bit	
1020	3G4	輸出设置	电流2 *****	0	2	Unsigned 16bit	
1021	3G5	輸出设置		0	2	Unsigned 32bit	
1022		输出设置		· ·		Orisigned SZDit	
1023	3L1	控制面板	Raw 主测量低	0	10000000	Unaigned 20hit	mHZ
1024	3L1	江南四极	Raw 主測量 (高)	U	10000000	Unsigned 32bit	
1025 1026	3M1	统计	开启次数低 开启次数 (高)	0	9999999	Unsigned 32bit	
1027	3M2	统计	警报次数低	0	9999999	Unsigned 32bit	
1028			警报次数 (高)	U		_	
1029	3M3	统计	继电器激活次数1L	0	9999999	Unsigned 32bit	
1030	SIVIS		继电器激活次数1H			Orisigned 32bit	
1031	3M4	统计	继电器激活次数2L	0	9999999	Unsigned 32bit	
1032		3011	继电器激活次数2H	U			
1033	3M5	统计	REED继电器激活次数低	0	9999999	Unsigned 32bit	
1034			REED继电器激活次数(高)	-	999999	Orisigned 32bit	
1035 1036	3M6	统计	HOLD继电器激活次数(低 HOLD继电器激活次数(高)	0	9999999	Unsigned 32bit	
1037	3L8	控制面板	REED状态	0(Inactive)	1(Active)	Unsigned 16bit	
1038	3L9	控制面板	HOLD状态	0(Inactive)	1(Active)	Unsigned 16bit	
1039			持续正流量总和(低)	`			
1040		计算器	持续正流量总和				持续正流量
1041			持续正流量总和 (高)	0	99999999999999	Unsigned 64bit	小数点后5位
1042			持续正流量总和				
1043	Ī		持续正流量总和(低)				
1044	Ī	计算器	持续正流量总和			Unaigned 645#	持续正流量
1045	1	१। अस्या	持续正流量总和(高)	0	99999999999999	Unsigned 64bit	小数点后5位
1046	无		持续正流量总和				
1047	1		持续负流量总和(低)				
1048	Ī	计算器	持续负流量总和	0	00000000000000	Unaigned 045"	++.4±.45.75.17
1049	Ī	71 <b>21</b> 7H	持续负流量总和 (高)	U	99999999999999	Unsigned 64bit	持续负流量 小数点后5位
1050	1		持续负流量总和				小数层归3压
1051	1		持续负流量总和(低)				
1052	†		持续负流量总和			Harina 1041"	11.41.6.1
1053	1	计算器	持续负流量总和 (高)	0	99999999999999	Unsigned 64bit	持续负流量 小数点后5位
1054	Ī		持续负流量总和				小奴尽归5世

		•	
*	继电器1	值	
		0	OFF
		1	ON
		2	OFF (timed)
		3	ON (timed)
*	继电器2	值	
		0	OFF
		1	ON
		2	OFF (timed)
		3	ON (timed)
*	固态继电器1	值	Pulse Minute
*	固态继电器2	值	Pulse Minute
*	电流1	值	Out mA Value
*	电流2	值	Out mA Value
**	寄存器状态 (低)	Bit	
		0	5V Fault
		1	Hold Status
		2	Reed Status
		3	Service
		4	Power Line Interruption
		5	Temp Probe Fault
		6	OUT 1 Over Range
		7	OUT 2 Over Range
		8	OUT 1 OFA 1
		9	OUT 2 OFA 1
		10	OUT 1 OFA 2
		11	OUT 2 OFA 2
		12	OUT 1 Holding Alarm
		13	OUT 2 Holding Alarm
		14	Input mA < 3,6 mA
		15	Input mA > 22 mA
***	寄存器状态 (高)	Bit	
		0-15	Not Used
	P	•	
****	继电器设置	值	
		0	Disable
		1	ON_OFF Measure
		2	Timed Measure
		3	PWM Measure
		4	ON_OFF Temp
		5	Timed Temp
		6	PWM Temp
	ONLY RELE 2	7	Probe Washing
	ONLY RELE 2	8	Alarm
*****	固态继电器/电流设置	值	
		0	Disable
		1	Measure
		2	Temp

	+5	東東/写入寄存器		ppm,ppb,mg/l	mA Custom	٥(	•	٥	=		
地址	索引菜单	寄存器类型	描述	最小值	最小值	最小值	最大值	最小值	最大值	教据类型	备注
3000	-	不使用	不使用	0	0	0	0	0	0	Unsigned 16bit	
3001	-	不使用	不使用	0	0	0	0	0	0	Unsigned 16bit	
3002	-	不使用	不使用	0	0	0	0	0	0	Unsigned 16bit	
3003	-	不使用	不使用	0	0	0	0	0	0	Unsigned 16bit	
3004	3E1	温度探头类型	Temp Enalbe	0(manual)	1(probe)	0(manual)	1(probe)	0(manual)	1(probe)	Unsigned 16bit	
3005	3E3	手动输入温度	Manual Temperature L			-500	1500	-580	3020	Signed 32bit	Nr. Decimals = 1
3006		手动输入温度	Manual Temperature H								
3007	3G5	警报设置	Instrument Block	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3008	3G6	警报设置	Temperature Alarm	0(Notify)	1(Block)	0(Notify)	1(Block)	0(Notify)	1(Block)	Unsigned 16bit	
3100 3101	2A1	继电器1 继电器1	Setpoin tL Setpoint H	-99999	99999	-500	1500	-580	3020	Signed 32bit	
3102	- ZA I	继电器1	Dec Setpoint	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3103	2A2	继电器1	Туре	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	Unsigned 16bit	
3104		继电器1	Hysteresis L				(2011)		1(2011)	Gridigitod Tobic	
3105	2A3	<b>维电器</b> 1	Histeresis H	0	99999	0	100	0	180	Signed 32bit	
3106	1	<b>继电器</b> 1	Decimal Hysteresis	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3107	00.4	继电器1	Hysteresis Time L	0	400		400		400	1 la - i d 00 la id	0
3108	2A4	继电器1	Hysteresis Time H	0	120	0	120	0	120	Unsigned 32bit	Seconds
3109	2A5	继电器1	Delay Start L	1	3600	1	3600	1	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3110	2.0	继电器1	Delay Start H	•		'	5555	'	5550	Silonginou UZUIL	55001103
3111	2A6	继电器1	Delay End L	1	3600	1	3600	1	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3112		继电器1	Delay End H								
3113	2A7	继电器1	OFA L	0	1439	0	1439	0	1439	Unsigned 32bit	Minutes
3114 3115	1	继电器1	OFA H								
3115	2A8	继电器1 继电器1	Over Range L Over Range H	0	99999	0	1500	0	2700	Signed 32bit	
3117	200	继电器1	Decimal Over Range	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3118	2A9A	继电器1	Permanece Status	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3119		<b>维电器</b> 1	Permanece Range L							_	
3120	2A9B	继电器1	Permanece Range H	-99999	99999	-500	1500	-580	3020	Signed 32bit	
3121		继电器1	Permanence Range Dec	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3122	2A9C	继电器1	Permanece Time L	0	3600	0	3600	0	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3123	ZASC	继电器1	Permanece Time H	0	3000	Ü	3000		0000	Orisigned SZDIC	Seconds
3124	2A10	继电器1	Time On L	0	3600	0	3600	0	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3125		继电器1	Time On H							ŭ	
3126	2A11	继电器1	Time Off L	0	3600	0	3600	0	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3127 3128		继电器1 继电器1	Time Off H Period L								
3129	2A10	维电器1	Period H	0	3600	0	3600	0	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3130		继电器1	比例带 (低)								
3131	2A11	继电器1	比例带 (高)	0	99999	10	500	18	900	Signed 32bit	
3132		<b>继电器</b> 1	Proportional Band Dec	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3200		继电器2	Setpoin tL	00000	00000	500	4500	500			
3201	2B1	继电器2	Setpoint H	-99999	99999	-500	1500	-580	3020	Signed 32bit	
3202		继电器2	Dec Setpoint	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3203	2B2	继电器2	Туре	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	Unsigned 16bit	
3204		继电器2	Hysteresis L	0	99999	0	100	0	180	Signed 32bit	
3205	2B3	<b>继电器</b> 2	Histeresis H								
3206	<u> </u>	继电器2	Decimal Hysteresis	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3207	2B4	继电器2 继电器2	Hysteresis Time L	0	120	0	120	0	120	Unsigned 32bit	Seconds
3208 3209		雄电器2 维电器2	Hysteresis Time H  Delay Start L						<u> </u>		
3210	2B5	继电器2	Delay Start H	1	3600	1	3600	1	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3211		维电器2	Delay End L								
3212	2B6	继电器2	Delay End H	1	3600	1	3600	1	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3213	657	继电器2	OFA L	C	1400	_	1400		1400	Haring 1001	
3214	- 2B7	继电器2	OFA H	0	1439	0	1439	0	1439	Unsigned 32bit	Minutes
3215		继电器2	Over Range L	0	99999	0	1500	0	2700	Signed 32bit	
3216	2B8	维电器2	Over Range H								
3217		继电器2	Decimal Over Range	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3218	2B9A	继电器2	Permanece Status	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3219 3220	2B9B	继电器2	Permanece Range L Permanece Range H	-99999	99999	-500	1500	-580	3020	Signed 32bit	
3221	2030	继电器2	Permanence Range Dec	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3222	1	继电器2	Permanece Time L								
3223	2B9C	<b>继电器</b> 2	Permanece Time H	0	3600	0	3600	0	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3224	<u> </u>	继电器2	Time On L	_							_
3225	2B10	继电器2	Time On H	0	3600	0	3600	0	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3226	2044	继电器2	Time Off L	0	2000	_	2000	0	2000	I Inniessed COL	Connd-
3227	2B11	继电器2	Time Off H	0	3600	0	3600	0	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3228	2B10	继电器2	Interval L	0	3600	0	3600	0	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3229	2010	继电器2	Interval H				5000		5550	Jirogricu JZDIL	Georius
_											

	Re	ead Write Regist	ers	ppm,ppb,mg/	I.mA.Custom	°(		٩	<b>F</b>		
Address	Index Menu	Type of Register	Description	min	max	m in	max	min	max	Type of Data	Note
3230		<b>继电器</b> 2	比例带 (低)								
3231	2B11	继电器2	比例带 (高)	0	99999	10	500	18	900	Signed 32bit	
3232		继电器2	Proportional Band Dec	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3233	20.4	继电器2	Wash Time L								
3234	2B1	继电器2	Wash Time H	0	3600	0	3600	0	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3235	202	继电器2	Delay Stabilization L								
3236	2B2	继电器2	Delay Stabilization H	0	3600	0	3600	0	3600	Unsigned 32bit	Seconds
3237		继电器2	Wait New Wash L		====			_			
3238	2B3	继电器2	Wait New Wash H	0	5999	0	5999	0	5999	Unsigned 32bit	Minutes
3239	2B1	继电器2	Over Range R1	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3240	2B2	继电器2	OFA R1	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3241	2B3	继电器2	Measure Permanence R1	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3242	2B4	继电器2	REED Alarm	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3243	2B5	继电器2	HOLD Alarm	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3244	2B6	继电器2	Temp. Probe Alarm	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3300		固态继电器1	Setpoint L	00000	00000	E00	4500	E00	2000	Cianad 0057	
3301	2C1	固态继电器1	Setpoint H	-99999	99999	-500	1500	-580	3020	Signed 32bit	
3302		固态继电器1	Decimal Setpoint	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3303	2C2	固态继电器1	Туре	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	Unsigned 16bit	
3304	2C3	固态继电器1	Max Pulses	20	400	20	400	20	400	Unsigned 16bit	Pulse/minutes
3305	2C4	固态继电器1	Min Pulses	1	100	1	100	1	100	Unsigned 16bit	Pulse/minutes
3306		固态继电器1	比例带 (低)	0	99999	10	500	18	900	Cianad 20hit	
3307	2C5	固态继电器1	比例带 (高)	U	99999	10	500	10	900	Signed 32bit	
3308		固态继电器1	Decimal Proportional Band	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3400		固态继电器2	Setpoint L	-99999	99999	-500	1500	-580	3020	Cianad 22hit	
3401	2D1	固态继电器2	Setpoint H	-99999	99999	-500	1500	-560	3020	Signed 32bit	
3402		固态继电器2	Decimal Setpoint	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3403	2D2	固态继电器2	Туре	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	Unsigned 16bit	
3404	2D3	固态继电器2	Max Pulses	20	400	20	400	20	400	Unsigned 16bit	Pulse/minutes
3405	2D4	固态继电器2	Min Pulses	1	100	1	100	1	100	Unsigned 16bit	Pulse/minutes
3406		固态继电器2	比例带 (低)	0	99999	10	500	18	900	Signed 32bit	
3407	2D5	固态继电器2	比例带 (高)	U	99999	10	300	10	900	Signed 32bit	
3408		固态继电器2	Decimal Proportional Band	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3500		电流1	启动电流(低)	-99999	99999	-500	1500	-580	3020	Signed 32bit	
3501	2E1	电流1	启动电流(高)	-00000	20222	-500	1300	-500	3020	Signed 32bit	
3502		电流1	Decimal Start mA	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3503		电流1	End mA L	-99999	99999	-500	1500	-580	3020	Signed 32bit	
3504	2E2	电流1	End mA H	55888	55555	300	1000	300	5520	Signica SZDIC	
3505		电流1	Decimal End mA	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3506	2E3	电流1	Hold Measure	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3507	2E4	电流1	Namur	0(OFF), 1(3,6r	mA),2(22mA)	0(OFF), 1(3,6	mA),2(22mA)	0(OFF), 1(3,6	mA),2(22mA)	Unsigned 16bit	
3508		电流2	启动电流(低)	-99999	99999	-500	1500	-580	3020	Signed 32bit	
3509	2F1	电流2	启动电流(高)							_	
3510		电流2	Decimal Start mA	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3511		电流2	End mA L	-99999	99999	-500	1500	-580	3020	Signed 32bit	
3512	2F2	电流2	End mA H		00000	500	1000	550	5020	Signed OZDIL	
3513		电流2	Decimal End mA	0	4	1	1	1	1	Unsigned 16bit	
3514	2F3	电流2	Hold Measure	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3515	2F4	电流2	Namur	0(OFF), 1(3,6r	mA),2(22mA)	0(OFF), 1(3,6)	mA),2(22mA)	0(OFF), 1(3,6)	mA),2(22mA)	Unsigned 16bit	

#### 只写寄存器

, , , , , iii						
4000	û	今寄存器	命令	MODBUS REG CMD ***		

\*\*

MODBUS_REG_CMD	命令执行所对应的发出值		
	0	None	
	1	读取 <b>Eeprom</b> ,拷贝Ram	
	2	在Eeprom里写入Ram数据	
	3	重置统计数据	
	4	重置正值计算器	
	5	重置负值计算器	