

\*5 六角孔的尺寸s及e的仪表检查依据JIS B 1016。

$$lg \max = lnom - b, ls \min = lg \max - 5P$$