ECAT-3201-D EtherCAT模块

产品使用手册

V6.00.00





前言

版权归阿尔泰科技所有,未经许可,不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。 本公司保留对此手册更改的权利,产品后续相关变更时,恕不另行通知。

■ 免责说明

订购产品前,请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

■ 安全使用小常识

- 1.在使用产品前,请务必仔细阅读产品使用手册;
- 2.对未准备安装使用的产品,应做好防静电保护工作(最好放置在防静电保护袋中,不要将其取出);
- 3.在拿出产品前,应将手先置于接地金属物体上,以释放身体及手中的静电,并佩戴静电手套和手环,要养成只触及其边缘部分的习惯;
- 4.为避免人体被电击或产品被损坏,在每次对产品进行拔插或重新配置时,须断电;
- 5.在需对产品进行搬动前, 务必先拔掉电源;
- 6.对整机产品,需增加/减少板卡时,务必断电;
- 7. 当您需连接或拔除任何设备前,须确定所有的电源线事先已被拔掉;
- 8.为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤,关机后,应至少等待30秒后再开机。



目 录

1 产品说明	3
1.1 概述	3
1.4 输入输出接线方式 1.5 产品尺寸图	4
2 配置说明	6
2.1 主要指标 2.2 模块使用说明 2.3 安装方式	7
3 软件使用说明	10
3.1 上电及初始化 3.1.1 模块上电操作说明 3.1.2 模块通讯参数配置说明	10 10
3.2 功能及参数配置	14
4 产品的应用注意事项、保修	42
4.1 注意事项4.2 保修	
サ.Z	42



■ 1 产品说明

1.1 概述

阿尔泰 ECAT-3201-D 是一款一体式 EtherCAT 协议远程 IO 模块,用于将 IO 数据映射到 EtherCAT。使用 GSD 文件进行集成,PLC 免代码读取、写入 IO 端口。模块支持两个 RJ45 以太 网端口具有交换机功能。

1.2 产品特性

● 输入输出可配置

可通过配置 DIO 通道参数,实现输入或输出功能切换。

● 体积小巧

适用于空间狭小的应用。

● 速度快

基于高性能通讯芯片。

● 易诊断

创新的产品指示灯设计,产品状态一目了然,检测、维护方便。

● 易组态

组态配置简单,支持各大主流 EtherCAT 主站。

● 布线简单快捷

采用标准电缆接线简单。

阿尔泰 ECAT-3201-D 系列一体式 I/O 模块,采用 EtherCAT 工业以太网总线接口,是标准 IO 架构的 EtherCAT 从站设备,可以与多个厂商的 EtherCAT 网络兼容,为用户高速数据采集、优化系统配置、简化现场配线、提高系统可靠性等提供多种选择。

1.3 产品外形图



图 1

1.4 输入输出接线方式




图 2 输入接线

备注: DI0-DI3 公共端是 COM1, DI4-DI7 公共端是 COM2。





图 3 输出接线

1.5 产品尺寸图





■ 2 配置说明

2.1 主要指标

表 1: 通用参数

接口参数	
总线协议	EtherCAT
I/O 站数	根据主站
最小循环时间	1ms
传输距离	≤100 m (站站距离)
输入最大过程数据量	1024Bytes
输出最大过程数据量	1024Bytes
数据传输介质	Ethernet CAT5 电缆
传输速率	100Mbps
总线接口	2×RJ45
技术参数	
组态方式	通过主站
电源	+10V~30 VDC
供电功率	2.5W
端口防护	过压保护、过流保护、反向保护
尺寸	133.5×72×43.5mm
工作温度	-10°C~+60°C
存储温度	-20°C~+80°C
相对湿度	95%,无冷凝


表 2: 数字量参数

数字量输入	
输入额定电压	24 VDC
输入额定电流	10mA
输入信号点数	8
输入信号类型	PNP/NPN
"0"信号电压(NPN)	+10~24V
"1"信号电压(NPN)	0~+3V
"0"信号电压(PNP)	0~+3V
"1"信号电压(PNP)	+10~24V
信号隔离方式	光耦隔离 500VAC
数字量输出	
额定电压	24 VDC
信号点数	8



信号类型	PNP
负载类型	阻性负载、感性负载、灯负载
单通道额定电流	PNP 型 Max: 500mA
输出压降	< 1V
信号隔离方式	光耦隔离 500VAC

2.2 模块使用说明



1、端子定义表

表 3: 端子定义

引脚序号	引脚名称	说明
1)	COM1	数字量输入公共端 1
2	COM1	数字量输入公共端 1
3	DI0	DI0 输入
4	DI1	DI1 输入
5	DI2	DI2 输入
6	DI3	DI3 输入
7	COM2	数字量输入公共端 2
8	COM2	数字量输入公共端 2
9	DI4	DI4 输入
(10)	DI5	DI5 输入
11)	DI6	DI6 输入
12)	DI7	DI7 输入
(3)	VCC	数字量输出电源 24V+
14)	GND	数字量输出电源 24V-
15)	VCC	数字量输出电源 24V+



16	GND	数字量输出电源 24V-
1	Q0	Q0 输出
18	Q1	Q1 输出
19	Q2	Q2 输出
20	Q3	Q3 输出
21)	Q4	Q4 输出
22	Q5	Q5 输出
23	Q6	Q6 输出
24	Q7	Q7 输出
25	NC	无功能
26	NC	无功能
20	GND	供电电源负极
28	+VS	供电电源正极
29	GND	供电电源负极
30	+VS	供电电源正极
31)	GND	供电电源负极
32	+VS	供电电源正极
33	PE	机壳地
34)	PE	机壳地
33	Port2	Ethernet ⊠ □ 2
36	Port1	Ethernet ⊠ □ 1

2、产品指示灯说明


表 4: 指示灯说明

			=	
名称	标识	颜色	状态	状态描述
电源指示灯	PWR	红色	常亮	电源供电正常
电弧1170万	T W K	红口	常灭	产品未上电或电源供电异常
运行指示灯	RUN	绿色	常亮	通讯正常检测到 EtherCAT 通信
网口状态指示灯	Port1/Port2	绿色	闪烁	连接建立有数据交互



3、总线接口


采用标准 RJ45 网络接口与标准水晶接头,引脚分配如下图所示。



引脚号	信号
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	_
5	_
6	RD-
7	_
8	

2.3 安装方式

ECAT-3201-D 系列模块可方便的安装在 DIN 导轨、面板上(如图 8),还可以将他们堆叠在一起(如图 9)方便用户使用。信号连接可以通过使用插入式螺丝端子,便于安装、更改和维护。






■ 3 软件使用说明

3.1 上电及初始化


- 3.1.1 模块上电操作说明
 - 1、连接电源: +VS 接电源正极, GND 接电源负极, 模块供电: +10V-+30V。
 - 2、连接通讯网线:模块通过 RJ45 接口连接到计算机或同一交换机。
- 3.1.2 模块通讯参数配置说明
- 1、查看当前网卡名称,打开"控制面板"—"网络和 Internet"—"网络连接"查看网卡名称,如下图所示。




2、打开"EEPROM Programmer"配置软件,如下图所示。




3、单击"File"菜单栏下的"open"按钮,如下图所示。




4、选择模块对应型号的配置文件,单击"打开",如下图所示(注意:配置文件不能放在有中文字符的路径下)。




5、打开成功,如下图所示。



6、单击"Slaves"菜单栏下的"Scan"查找按钮,如下图所示。




7、弹出如下窗口, 鼠标双击选择当前网卡, 如下图所示。



8、提示"一个 EtherCAT slave 被找到"说明网卡连接成功,如下图所示。




9、单击"Slaves"菜单栏下的"Program Selected"按钮,如下图所示。




10、提示"Start EEPROM programming",说明开始写入配置文件,如下图所示。






11、等待 1 分钟左右,提示" EEPROM programming finished",说明配置文件写入模块成功,如下图所示。






3.2 功能及参数配置

- 3.2.1 在 CODESYS3.5 软件中的通讯连接(本说明以 ECAT-3200-D 模块为例)
- 1、新建工程
- a.打开 CODESYS 3.5 软件,在菜单栏中选择"文件"—"新建工程",如下图所示。




b.在新建工程窗口中,选择"Projects"—"Standard project"—单击"确定"按钮,如下图所示。



- 名称: 自定义,可保持默认。
- 位置: 自定义,可保持默认。


c.弹出"标准工程"窗口,如下图所示,单击"确定"。





2、添加 GSD 配置文件

a. 在菜单栏中选择"工具"—"设备存储库",如下图所示。




b. 点击"安装"选择对应路径下的硬件 GSDML 配置文件安装即可,如下图所示。






3、添加设备

a. 在项目树中,右键单击"Device"—"添加设备"—"现场总线"—"EtherCAT"—"主站"—"EtherCAT Master"—点击"添加设备",如下图所示。







b. 添加成功,如下图所示。



c. 在项目树中,右键单击"EtherCAT_Master"—选择"添加设备"—单击"现场总线"—"EtherCAT"—"从站"—"ART CO.,LTD"—"ECAT-3200-D"—单击"添加设备",如下图所示。




d. 添加成功,如下图所示。




4、配置相关网络

a. 鼠标右键单击电脑右下角 标识,单击"Start PLC"如下图所示。



- b. 单击"Start PLC"之后,可以看到 kn识变为 in 说明运行成功。
- c. 双击项目树中的"Device"——单击"通信设置"——单击"扫描网关"——弹出"选择设备"窗口如下图所示。





d. 在"选择设备"窗口,单击本主机设备,单击"确定",如下图所示。




e. 弹出"设备用户登录"窗口,填写完成之后,单击"确定"如下图所示。



设备用户登录


设备名称		
设备地址	0000.7711	
用户名(U)		
密码(P)		

- 设备名称:可保持默认不填。
- 用户名: 自定义(一般为电脑用户名),要牢记(每次新建项目都需要填写)。
- 密码: 自定义(一般为电脑登录密码),要牢记(每次新建项目都需要填写)。
- f. 若设置成功,可以看到绿色标识,证明主机 IP 地址成功激活,如下图所示。



g. 双击项目树中的"EtherCAT Master"一单击"通用"一单击"选择"如下图所示。






h. 弹出可选择"选择网络适配器"窗口,选择与电脑主机描述一致的网络适配器,单击"确认",如下图所示。




5、登录并运行

a. 双击项目树中的"ECAT-3200-D"单击"EtherCATI/O 映射"将右下角"使用父设备设置"更改为"使能 1",如下图所示。




b. 单击菜单栏"登录" ♥ , 并单击"运行" D 如下图所示。






c. 如下图所示, 出现绿色标识, 代表运行成功。




6、查看上下行数据

a.双击项目树中的"ECAT-3200-D"单击"EtherCATI/O映射",分别打开变量列表中的"16#1601 Output"输出通道和"16#1A00 Input"输入通道,可以看到对应输出点的当前值都为 FALSE,如下图所示。






b.当输入引脚接入信号时,可以看到变量列表中"输入通道"当前值"FALSE"变为"TRUE"如下图所示,(图中为 DIO 引脚接入信号)。




c.在"变量列表"中将"输出通道"的"预备值"都填为 TRUE,并单击菜单栏"调试"中的"写入值"如下 图所示。



d.若写入成功,则"变量列表"中当前值都变为了 TRUE,说明写入成功,如下图所示。







e.此时用万用表测量对应输出引脚,由原来的高电平变化为低电平。



- 3.2.2 在 TwinCAT 软件中的通讯连接(本说明以 ECAT-3200-D 模块为例)
- 1、新建工程
- a. 鼠标单击电脑桌面右下角 标识,单击"TwinCAT XAE(TcXaeShell)"如下图所示。




b.打开 TwinCAT 软件,在菜单栏中选择"文件"—"新建"—"项目",如下图所示。




c.在新建项目窗口,选择"TwinCAT Projects"—"TwinCAT XAE Projects(XML fromat)"—单击"确定"按钮,如下图所示。





- 名称: 自定义,可保持默认。
- 位置: 自定义,可保持默认
- 解决方案名称: 自定义,可保持默认


d.创建项目成功,如下图所示




2、手动添加配置文件



a.将模块的 XML 配置文件,复制粘贴到 C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT 目录下(若该目录下已 经存在该配置文件,则不需要重复添加),如下图所示。




b. 打开 TwinCAT 软件, 在菜单栏中选择"TwinCAT"—"EtherCAT Devices"—"Reload Device Descriptions",将对应的设备配置信息加载到上位机的设备库中,如下图所示。




- 3、网络配置(首次安装使用的用户需要安装 TwinCAT 以太网适配器)
- a.查看当前网卡名称,打开"控制面板"—"网络和 Internet"—"网络连接"查看网卡名称,如下图所示。






b.打开 TwinCAT 软件,在菜单栏中选择"TwinCAT"—"Show Realtime Ethernet Compatible Devices", 如下图所示。




c.弹出"Installtion of TwinCAT RT-Ethernet Adapters"安装 TwinCAT 以太网适配器的窗口,如下图所示。






d.选择当前网卡,单击"Install"按钮进行安装,如下图所示。



- 4、添加设备
- a.在项目树中,单击"I/O"一鼠标右键单击"Devices"一选择"Scan"搜索设备,如下图所示






b.弹出"TcXaeShell"提示框,单击"确定",如下图所示。

TcXaeShell X

HINT: Not all types of devices can be found automatically



c.弹出"I new I/O devices found"窗口,勾选本地网卡,单击"OK"按钮,如下图所示。



d.弹出提示框"TcXaeShell"是否扫描设备,单击"是",如下图所示。






TcXaeShell




f.设备添加成功并运行,如下图所示。




- 5、模块通讯参数配置(此处模块通讯参数配置与 EEPROM Programmer 软件的模块通讯参数配置效
- a.鼠标双击"Box1(ECAT-3200-D)"模块,右侧弹出工程视图窗口,如下图所示






b.单击工程视图窗口菜单栏"EtherCAT"按钮,可以看到当前模块信息,如下图所示。




c.在模块信息列表中,点击"Advanced Settings"按钮,如下图所示。






d.弹出"Advanced Settings"高级设置窗口,如下图所示。




e.鼠标依次点击"ESC Access"—"E2PROM"—"Smart View"—单击"Write E2PROM..."按钮,如下图所示。






f.弹出"Write E2PROM"窗口,如下图所示。




g.选择当前模块对应的配置文件信息,点击"OK"按钮,如下图所示。






h.此时不要做任何操作,等待进度条完成,如下图所示。




i.点击"确定"按钮,模块下载 XML 配置文件成功,如下图所示。






j.模块下载 XML 配置文件成功之后,鼠标右键点击"Device3(EtherCAT)"—"移除"选项,将当前设备移除,如下图所示。






k.再重新添加设备,模块通讯参数配置完成,如下图所示。






6、 查看上下行数据

a.单击展开"Box1(ECAT-3200-D)"下的"Input"和"Output",可以看模块对应"输入"通道和"输出"通道,如下图所示。




b.双击"Digital Input[0]",右侧弹出工程视图窗口,如下图所示。




c.单击工程视图中的"Online",可以看到对应 IO 输入引脚状态,当前"Digital Input[0]"的"Value"值为"0",如下图所示,(图中为 DIO 引脚未接入信号状态)。






d.当"Digital Input[0]"对应 IO 引脚有输入信号时,可以看到"Value"值变为"1",且蓝色直线发生对应变化,如下图所示,(图中为 DIO 引脚接入信号状态)。







e.单击"Digital Output[0]",在右侧工程视图中看到当前"Digital Output[0]"的"Value"值为"0",单击"Write"按钮,如下图所示。



f.弹出"Set Value Dialog"设置值窗口,在"Dec"值中输入"1",单击"OK"如下图所示。



g.可以看到"Digital Output[0]"对应"Value"值变为"1",且蓝色直线发生对应变化,说明值写入成功,如下图所示。



f.此时用万用表测量对应输出引脚,由原来的高电平变化为低电平。



■ 4 产品的应用注意事项、保修


4.1 注意事项

在公司售出的产品包装中,用户将会找到这本说明书和ECAT-3201-D板,同时还有产品质保卡。 产品质保卡请用户务必妥善保存,当该产品出现问题需要维修时,请用户将产品质保卡同产品一起, 寄回本公司,以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用ECAT-3201-D板时,应注意ECAT-3201-D板正面的IC芯片不要用手去摸,防止芯片受到静电的危害。

4.2 保修

ECAT-3201-D自出厂之日起,两年内凡用户遵守运输,贮存和使用规则,而质量低于产品标准者公司免费修理。



阿尔泰科技

服务热线:400-860-3335

网址: www.art-control.com