



DEA0151N-AZ DEA0241N-AZ

- ・回転速度を9段階に調整可能なため、様々なねじ締め条件に対応。
- ・リモートコントローラで複数台のドライバを同時に設定でき、多彩な機能で作業全体をスムーズに。リモートコントローラは別売品。

扭矩范围/トルク幅 **0.4 - 7.0 Nm**



Figure 1 shows the main LED panel of the device. The panel includes a digital display showing '8.8'. Above the display is a 'MAIN LED' indicator. To the left of the display is a 'PARAMETER' label. Below the display are two buttons labeled 'MODE' and 'WORK'. To the right of the display are four buttons labeled 'MEMORY', 'UP', 'SELECT', and 'DOWN'. The panel is labeled 'MAIN LED' at the top and 'PCE-1V07411' at the bottom.



型号: 批嘴	型号: 批嘴	型号: 批嘴	型号: 批嘴	型号: 批嘴	型号: 批嘴
型式: バット	型式: バット	型式: バット	型式: バット	型式: バット	型式: バット
扭矩/トルク (Nm)	离合器弹簧 (弱) 0.4 - 1.6 / クラッチばね (弱)	离合器弹簧 (弱) 0.4 - 1.6 / クラッチばね (弱)	离合器弹簧 (弱) 0.4 - 1.6 / クラッチばね (弱)	离合器弹簧 (弱) 0.4 - 1.6 / クラッチばね (弱)	离合器弹簧 (弱) 0.4 - 1.6 / クラッチばね (弱)
	离合器弹簧 (强) 1.2 - 3.0 / クラッチばね (强)	离合器弹簧 (强) 1.2 - 3.0 / クラッチばね (强)	离合器弹簧 (强) 1.2 - 3.0 / クラッチばね (强)	离合器弹簧 (强) 1.2 - 3.0 / クラッチばね (强)	离合器弹簧 (强) 1.2 - 3.0 / クラッチばね (强)
无负荷旋转速度/无负荷回転速度 (min ⁻¹)	详情请参照P3旋转速度与扭矩の設定范围/詳細はP3の回転速度とトルクの設定範囲を参照してください				
旋转速度等级/回転速度レベル	Lv1 - Lv9 (・Lv1: 最低旋转速度/最低回転速度・Lv9: 最高旋转速度/最高回転速度・分阶段逐步下降/段階的に下がります)				
适合螺丝钉/小螺丝钉/小ねじ	2.6 - 5.0		4.5 - 6.0		5.0 - 8.0
适合ねじ (mm)	2.5 - 4.0		4.0 - 5.0		4.5 - 6.0
主体重量/本体質量 (g)	700 (无电源线/電源コード除く)			870 (配有手枪式把手, 但无电源线/ビストルグリップ付き、電源コード除く)	
功率消耗/消費電力 (W)	44				
电源/電源	DEA0151N-AZ or DEA0241N-AZ		DEA0151N-AZ or DEA0241N-AZ		DEA0151N-AZ or DEA0241N-AZ
标准附件/標準付属品	・批嘴No.2×7×75: 1个/ビット: 1個 ・低扭矩用弹簧: 1个/低トルク用スプリング: 1個 ・连接线DLW9073: 1只/接続コード: 1本 ・吊环: 1个/吊金具: 1個 ・扭矩调整环盖(DLW5203): 1个/トルク調整リングカバー: 1個			・批嘴No.2×7×75: 1个/ビット: 1個 ・连接线DLW9073: 1只/接続コード: 1本 ・吊环: 1个/吊金具: 1個 ・扭矩调整环盖(DLW5202): 1个/トルク調整リングカバー: 1個	

適合批嘴
適用バット

unit: mm

需要购买5 mm批头类型请事先咨询。
5 mm ビットについてはお問い合わせください。

规格 /仕様

型号/型式	DEA0151N-AZ	DEA0241N-AZ
输入/入力	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	
输出/出力	40 V DC	
最大额定功率/最大定格出力 (W)	150	240
主体重量/本体質量 (g)	560	900

※电源线另售。订购时, 可向本公司咨询所需的电源线。
電源コードは別売です。ご注文の際に必要な電源コードをお申し付けください。

远程控制器 /リモートコントローラ

型号/型式	RC1000
主体重量/本体質量 (g)	110 (包括3块附属的干电池/附属の乾電池3本含む)
电池/電池	3AAA 电池/単4形アルカリ乾電池3本
连续待机时间的大致目标/連続待機時間の目安	250小时/時間
电池的寿命/電池の寿命 数据发送次数的大致目标/データ送信回数目安	1万次/万回

旋转速度及扭矩的设定范围 (大致目标) /回転速度とトルクの設定範囲 (目安)

	DLV30S06	DLV45S06	DLV70S06
旋转速度等级 回転速度レベル	回転速度 (min ⁻¹)	出力扭矩 (Nm) 出力トルク	
Lv1	160	0.4 - 1.3	—
Lv2	220	0.4 - 2.0	2.0 - 2.4
Lv3	280	0.4 - 2.7	2.0 - 3.5
Lv4	340	0.4 - 3.0	2.0 - 4.5
Lv5	410	0.4 - 3.0	2.0 - 4.5
Lv6	470	0.4 - 3.0	2.0 - 4.5
Lv7	530	0.4 - 3.0	2.0 - 4.5
Lv8	590	0.4 - 3.0	2.0 - 4.5
Lv9	650	0.4 - 3.0	2.0 - 4.5

		DLV30S12	DLV45S12
旋转速度等级 回転速度レベル	旋转速度 (min ⁻¹) 回転速度	输出扭矩 出力トルク (Nm)	
Lv1	300	0.4 - 0.6	—
Lv2	420	0.4 - 1.2	—
Lv3	530	0.4 - 1.8	2.0
Lv4	640	0.4 - 2.4	2.0 - 2.6
Lv5	750	0.4 - 3.0	2.0 - 3.2
Lv6	860	0.4 - 3.0	2.0 - 3.8
Lv7	980	0.4 - 3.0	2.0 - 4.4
Lv8	1,090	0.4 - 3.0	2.0 - 4.5
Lv9	1,200	0.4 - 3.0	2.0 - 4.5


		DLV30S20
旋转速度等级 回転速度レベル	旋转速度 (min ⁻¹) 回転速度	输出扭矩 (Nm) 出力トルク
Lv1	500	0.4
Lv2	690	0.4 - 0.8
Lv3	880	0.4 - 1.2
Lv4	1,060	0.4 - 1.6
Lv5	1,250	0.4 - 2.0
Lv6	1,440	0.4 - 2.4
Lv7	1,630	0.4 - 2.8
Lv8	1,810	0.4 - 3.0
Lv9	2,000	0.4 - 3.0

※旋转速度及扭矩仅为大致目标。根据材质及螺丝钉尺寸等有所不同。并非保证值。/回転速度とトルクはあくまでも目安です。材質やねじサイズ等により異なります。保証値ではありません。


各机型的可设定范围 /各機種の設定可能範囲

低速旋转可在紧固困难的条件 (螺纹较少的金属板、不锈钢、树脂等) 下发挥效果。高速旋转对于缩短组装节拍可发挥效果。

低速回転は、難締め付け条件 (ねじ山が少ない板金、ステンレス、樹脂等) で効果を発揮します。高速回転は、組み立てタクトの短縮に効果を発揮します。



输出扭矩刻度对照表 (目标)



※图表为大致基准。根据使用状态将发生变化。
グラフは目安です。使用状態によって変化します。

附带外部输入输出信号 /外部入出力信号付き

可通过外部信号连接器进行外部信号的输入输出(PNP输出/输入)。

/外部信号コネクタから、外部信号の入出力を行うことができます。(PNP出力/入力)

引脚编号 ピン番号	配线颜色 配線色	信号	输入输出 入出力
1	红	+DC24 V电源 (从外部供给) +DC24V電源(外部から供給)	
2	白	工件信号/ワーク信号	输入/入力
3	绿	复位信号/リセット信号	输入/入力
4	黄	联接/リンクイン 强制停止/強制停止	输入/入力
5	茶	OK信号	输出/出力
6	蓝/青	NG信号	输出/出力
7	灰/灰	断开联接/リンクアウト 模式切换信号/チャンネル切替信号	输出/出力
8	橙	扭矩提高(计数)信号/トルクアップ(カウント)信号	输出/出力
9	桃	模式A/チャンネルA	输入/入力
10	紫	模式B/チャンネルB	输入/入力
11	黄绿	模式C/チャンネルC	输入/入力
12	黑	DC0 V	

配线颜色为信号电线Ass'y (另售品) 的配线颜色。/配線色は信号ケーブルAss'y(別売品)の配線色です。

※引脚编号4与7只能选择其中之一/ピン番号4と7はどちらか一方しか選択できません。



另售品 /別売品

接地 3 芯电源线/アース付き3ピン電源コード	信号电线Ass'y/信号ケーブルAss'y
DLW9230	DLW9090